

فوك العناصر الإلكترونية ولحامها في الدائرة المطبوعة

مقدمة عامة لعمليات اللحام

اللحام من المهارات المهمة بل الأساسية للعاملين أو الهراء على حد سواء في مجال الإلكترونيات، والهدف منه هو ربط العناصر أو المكونات الإلكترونية بعضها البعض لكي تكون في النهاية دائرة الكترونية يمكن الاستفادة منها.

وتعتبر عمليات فوك اللحام وإعادته من المهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها جيداً من يقوم بالعمل في الأجهزة والدواير الإلكترونية، لأنه غالباً بدون فوك العنصر التالف في أي جهاز ولحام آخر صالح عوضاً عنه لا يمكن إصلاح الأجهزة المعطلة.

مهارة اللحام والفك ليست صعبة بل يمكن اكتسابها بسهولة عند التدرب عليها واتباع قواعدها بدقة، ومعرفة عيوب اللحام ومارسة العمل به باستمرار. وإجراء عملية لحام أو فوك للعناصر بصورة جيدة لا بد من معرفة عناصر وأدوات اللحام وكيفية اشتراكها مع بعضها لإنتاج نقطة لحام جيدة أو فوك عنصر وإعادة تركيبه بشكل متقن.

لذلك سوف نعرض في هذا الباب العناوين التالية:

- عناصر ومتطلبات اللحام.
- تجهيز عناصر اللحام.
- أنواع اللحام.
- خطوات اللحام.
- فوك اللحام.

عناصر ومتطلبات اللحام:

يحتاج المحترف وهاوي الإلكترونيات لبعض العدد والأدوات الضرورية لبناء الدواير الإلكترونية، وفيما يلي أهم هذه الأدوات:
١. كاويا لحام جيدة ومناسبة:

يعتبر اللحام من العمليات الأساسية في الإلكترونيات وعملية لحام القطع الإلكترونية حساسة جداً حيث أن القطع الإلكترونية يمكن أن تتعرض للتلف إذا تعرضت للحرارة العالية. لذلك فإن اختيار الكاويا المناسب مهم، والمقصود بتعبير مناسبة هو أن تكون الكاويا مناسبة من حيث

تم تحميل هذا الكتاب من موقع كتب الحاسب العربية

www.cb4a.com

Computer Books for Arab

للمزيد من الكتب في جميع مجالات الحاسب والإلكترونيات ، تفضلوا بزيارتنا

الطاقة المستهلكة فيها ومن حيث مساحة مقطع سبها. وتتوفر الحكاويات بعدة أنواع وتصنف بحسب قدرتها على إنتاج الحرارة. ويجب اختيار الحكاويات ذات الرأس الجيد حيث أن عملية اللحام أو فكه تتم عن طريق رأس الحكاوية لذلك يجب المحافظة عليه وتنظيفه أولاً بأول.



٢. سطح الدائرة المطبوعة أو لوحة الشرائح وأطراف المكونات المراد لحامها:

يجب أن يكون سطح الدائرة المطبوعة أو لوحة الشرائح خالياً من أي مواد شمعية أو شحمية أو زيتية وأن يكون خالياً من الأكسيد والأترية وكذلك أطراف المكونات الإلكترونية المراد لحامها أو فكها.

٣. سلك اللحام:

يتكون سلك أو مادة اللحام من مادتي الرصاص والقصدير تكون عادة بنسبة ٤٠٪ من الرصاص و ٦٠٪ من القصدير. ويبدأ اللحام بالذوبان عند درجة حرارة بين ١٨٣ و ١٩٠ درجة مئوية. وهي الدرجة التي تساعد على لحام أو فك العناصر الإلكترونية



٤. ساحب اللحام (الشفاط):

تستخدم هذه الأداة لسحب أو شفط مادة اللحام بعد تسخينها عند الرغبة بإزالتها أو فك قطعة إلكترونية أو سلك تم تأهيله.



اللحام :Desoldering

فك اللحام له نفس أهمية اللحام، لأنه من العمليات الضرورية لإزالة العناصر العالقة في الدوائر الإلكترونية. وتستخدم له أدوات فك اللحام، وسواء كانت الكاوية ذات السن المجوف وبها مخلخل الهواء أو كاوية اللحام العادية ومخلخل هواء منفصل.

يرى على فك اللحام أحضر لوحة دوائر الكترونية قديمة وحاول فك العناصر الموجودة بها، حافظ على أن تبقى الدائرة المطبوعة سليمة بعد الفك. عملية فك العناصر من الدوائر تتم إما لاختبار صلاحيتها خارج الدائرة وإعادة تركيبها مرة أخرى، أو عند التأكد من تلفها قبل الفك. في حالة الفك للاختبار يجب أن تراعي الدقة في أثناء عملية الفك لأنه يمكن أن يكون العنصر المراد فكه صالحًا ولكنه يتلف عند الفك نتيجة التسخين لدرجة حرارة عالية، لذلك ينصح باستخدام المسربات الحرارية عند الفك وعند اللحام.

ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

- اضغط المكبس لتكون الأداة جاهزة.
- ضع طرف الكاوية الحار على اللحام حتى يذوب.
- عندما يذوب اللحام ضع طرف أداة سحب اللحام قريباً من اللحام ثم اضغط زر إطلاق المكبس.


- ستقوم الأداة بسحب اللحام الذائب.
- كفر العملية عند الحاجة ولكن كن حريصاً على أن لا تؤثر الحرارة الزائدة على التقطعة الإلكترونية.

٥. شريط إزالة اللحام


وهو مصنوع من شبكة نحاسية تقوم بامتصاص اللحام الذائب.



- ويكون استخدامه لإزالة اللحام حسب الخطوات التالية:
- ضع الشريط فوق اللحام ثم ضع طرف الكاوية الحار فوق الشريط مباشرة.



- سوف يبدأ اللحام الذائب بالسيران في الشريط.




♦ بعد الانتهاء ارفع طرف الكاوائية والشريط بنفس الوقت.



♦ حذر العمليّة عند الحاجة ولكن حريصاً على أن لا تؤثّر الحرارة الزائدة على القطعة الإلكترونيّة.

♦ بعد الانتهاء من عمليّة سحب اللحام اقطع الجزء المستخدم من الشريط النحاسي.



٦. الزراديّة ذات الأطرااف المدببة

وتستخدم لتنبيّت أو فك الأجزاء الإلكترونيّة كما أنها مفيدة لحمل هذه الأجزاء في المناطق الضيّقة. وتستخدم أيضاً لتعديل أطرااف القطع الإلكترونيّة.



ملاحظة: عند اختيارك لهذا النوع من الزراديات قم باختيار المقاس المناسب.

٧. قطاعة الأسلاك

وهي ضرورية لقطع الأسلاك و كذلك لقطع أطراف القطع الإلكترونية.



٨. مفكات البراغي

لا يمكن الاستغناء عنها لذلك حاول أن يكون لديك تشيكيلة من المفكات المتنوعة.



٩. الملقاط

وهو مفيد لحمل الأجزاء و القطع الصغيرة.



١٠. المثقب أو الدريل

ويستخدم لعمل فتحات البراغي لثبيت الدائرة في علبها الخارجية وكذلك لعمل الفتحات الضرورية لمرور الأسلاك وفتحات المفاتيح وغيرها. ويحيط أن هذه الفتحات متعددة المقاس فيجب أن يكون لديك تشيكيلة من الأطراف بمقاسات مختلفة للمشتاب.



١١. العدسة المكبرة

وهي ضرورية للتأكد من سلامة وصلات اللحام وكذلك للتأكد من عدم تلامس الأجزاء المختلفة من الدائرة.



١٢. جهاز قياس ملتميتر

يمكن بهذا الجهاز قياس الجهد والمقاومة والتيار في أجزاء الدائرة الإلكترونية للتأكد من سلامة توصيلاتها.




تجهيز عناصر اللحام:

١. تجهيز كاوية اللحام:

- ◆ نظف سن الكاوية جيداً من أي شوائب عالقة أو أكاسيد باستخدام مبرد أو ورقة سنفره أو فرشاة من السلك أو نصل سكين حتى يصبح سطح السن لامعاً.
- ◆ وصل التيار الكهربائي للكاووية حسب جهد التشغيل الخاص بها. اترك الكاوية حتى تسخن.
- ◆ قرب سلك اللحام من سن الكاوية حتى ينصهر عليه ويكون طبقة فضية لامعة على سن الكاوية ويكون كثرة من القصدير المنصهر على مقدم السن، هذه الحركة تساعده على تسريب الحرارة من السن وعلى جودة نفحة اللحام عند اللحام.
- ◆ قبل بدء اللحام مرر سن الكاوية على قطعة من الإسفنج الطبيعي موضوعة في وعاء مناسب ومبلاه بالماء وذلك لإزالة أي أكاسيد وتحجيم كثرة التصدير المنصهرة على سن الكاوية.

٢. تجهيز أطراف المكونات والأسلاك:

- أ-** يجب أن تكون أطراف المكونات خالية من أي أكاسيد أو أترية أو مواد شحمية أو زيتية.
- ب-** إذا كان الطرف المراد لحامه سلكاً سواء كان سلكاً مصمماً أو مكوناً من عدة شعرات فيجب القيام بالخطوات التالية لتجهيزه لعملية اللحام:
 - ◆ أزل المادة العازلة عن طرفه بطول مناسب باستخدام أداة تقشير مناسبة لقطر السلك، وراعي الدقة عند إزالة الطبقة العازلة عند تقشير الأسلاك لأن أي حز في السلك المصمم أو قطعه لعدة شعرات يؤدي إلى ضعف السلك ميكانيكياً مما يؤدي لقطعه بعد اللحام نتيجة لحركة السلك، وهذا العيب من العيوب التي يصعب اكتشافها عند فحص اللحام. ويوضح الشكل التالي التجهيز الصحيح للأسلاك والتجهيز الخاطئ لها:



♦ لاحظ أنه يجب قصيرة السلك المكون من شعرات قبل اللحام ليسهل إدخاله في تثوب الدائرة المطبوعة أو لوحة الشرائح، ويتم ذلك بوضع الجزء المتغير من السلك بعد جدل شعيراته باستخدام الزرادية على سن كاوية اللحام الساخن بين سلك اللحام وسن الكاوية إلى أن ينضر سلك اللحام ويناسب بين الشعيرات للسلوك المراد قصديرته، ثم يبعد كل من السلك وسلك اللحام عن سن الكاوية ويترك إلى أن تتجدد سبيكة اللحام المنضورة على السلك.

يراعي عدم تسخين السلك المراد قصديرته لفترة طويلة لأن ذلك يؤدي إلى احتراق أو جفاف المادة العازلة حول السلك وبالتالي تنصس العزل الكهربائي لها قرب طرف السلك.

٣. تجهيز سطح الدائرة المطبوعة أو لوحة الشرائح:

ويقصد بلوحة الدائرة المطبوعة هي لوحة تشبه لوحة الشرائح النحاسية إلا أن المسارات النحاسية بها لا تكون متوالية مثل لوحة الشرائح ويمكن مشاهدتها في جميع الأجهزة الإلكترونية. ويتم تجهيزها قبل عملية اللحام وذلك بالتأكد من خلو السطح المراد اللحام فيه من الأكسيد والأترية والمواد الشمعية والشحومية والزينة، ويتم ذلك بمسح السطح بشطعة قماش مبللة بمادة حلية مثل الكحول.

أنواع اللحام:

تصنف عمليات اللحام إلى ثلاثة أنواع هي:

١. لحام أطراف المكونات مع بعضها أو في عروات (Tag Solder):


في هذا النوع من اللحام تجهز أطراف المكونات على شكل منحنيات دائريّة ليُسهل عملية ربطها ولحامها مع بعضها أو مع العروات.

٢. لحام أطراف العناصر في لوحة الشرائح أو لوحة الدواير المطبوعة:


في هذا النوع من اللحام تمرر أطراف المكونات في ثقوب بلوحة الشرائح أو الدائرة المطبوعة، وتكون المكونات في الجهة الخالية من الشريحة في اللوحة وتلحم أطراف المكونات في جهة الشريحة النحاسية.

٣. لحام أطراف العناصر على سطح:

في هذا النوع من اللحام يلجم طرف العنصر على سطح النحاس دون المرور في ثقب باللوحة. ويوضح الشكل التالي الأنواع الثلاثة المذكورة.



اللحام على اللوحة المطبوعة



اللحام على سطح



لحام أطراف المكونات بعروة

خطوات اللحام:

لإجراء عملية اللحام اتبع الخطوات التالية:

١. صل الكاوية بمصدر الكهرباء وضعها على حامل بحيث لا تكون ملامسّة لأي سطح حتى لا


تؤدي إلى تلفيات نتيجة حرارتها المرتفعة.

٢. جهز العناصر واللوحات المراد لحامها كما ذكر سابقاً وضعها بترتيب أولوية اللحام.

٣. أحضر سلك اللحام وضعيه في مقاول يدك على الطاولة.

٤. جهز قطعة من الإسفنج الطبيعي وبللها بالماء في وعاء مناسب لقطافيف سن الكاويبة قبل وبعد كل تقطية لحام.

٥. ثبت العناصر المراد لحامها مع بعضها تثبيتاً جيداً بحيث لا يتحرك أي عنصر من عناصر اللحام أثناء أو بعد اللحام، ويتم ذلك بثني أطراف التقطعة الإلكترونية بعد إدخالها في اللوحة حتى لا تتحرك ثم لحامها.



٦. أمسك بالكاويبة كما تمسك بالقلم بينما تمسك باليد الأخرى قطعة اللحام.



٧. اجر عملية اللحام كما هو موضع بالأشكال التالية وكما هو موضع بالخطوات:

♦ نظف سن الكاويبة بقطعة الإسفنج المبلل بالماء.



- وضع سن الكاوية بحيث يلامس طرف المكون المراد لحامه وسلطن اللوحة ويصنع زاوية متدارها ٤٥ درجة مع سطح اللوحة المراد اللحام فيها، وانتظر قليلاً (حوالي ثانية) حتى يسخن الطرف.



- انتظر حتى ينصهر سلك اللحام ويحيط بالعنصر المراد لحامه وتتبخر المادة المساعدة على اللحام.



- بعد الحصول على نقطلة لحام كما بالشكل الأخير أبعد سلك اللحام ثم أبعد الكاوية بحذر عن نقطلة اللحام حتى لا تؤدي لسحب التصدير المنصهر مما قد يؤدي إلى إحداث فتحة بين تلك النقطلة ونقطة أخرى بالدائرة.
- اترك نقطلة اللحام تجمد تلقائياً أي بدون دفع هواء بأي وسيلة عليها، لأن التبريد غير

التثنائي يؤدي إلى تشقق سطح نصلة اللحام وإلى إضعافها، ولا تحرك النصلة الإلكترونية إلا بعد أن يبرد اللحام وذلك يسفرق ثوان قليلة فقط.

٨. قم بتحص الأطراف الزائدة للنصلة الإلكترونية.




٩. نظف طرف الكاويا من اللحام باستخدام قطعة من الإسفنج المبللة بالماء.

عيوب اللحام:

تحصل نصلة اللحام الجيدة بأنها تكون ملساء لامعة، وإذا لم تظهر النصلة بهذه الصفة عندها يمكن القول بأن هذه النصلة يوجد بها عيب في اللحام، وتصنف عيوب اللحام إلى عدة أصناف هي:

١. نصلة اللحام الباردة:


يمكون مظهر نصلة اللحام غير لامع، وغير ملمس وينتج ذلك عن عدم الانتظار حتى تصل درجة حرارة سطح الدائرة أو العروة إلى درجة حرارة انصهار سلك اللحام أو عن عدم وضع سلك اللحام في المكان المناسب من باقي عناصر اللحام ويوضع الشكل التالي نصلة لحام بها هذا العيب من عيوب اللحام.



نصلة لحام باردة . لا يلطف
حشرة مطحنه وحدة معاهد .

ويمكن أن تنتج نشطة اللحام الباردة كذلك عن حركة أي عنصر من عناصر نشطة اللحام قبل تحمد سبيكة اللحام المنصهرة، أو عن تبريد نشطة اللحام بدفع هواء عليها بأي وسيلة وعدم تركها لتبرد ثانية. وقد تنتج أيضاً من كون سن كاوية اللحام غير نظيف مما يؤدي إلى تسرب الشوائب العالقة به إلى نشطة اللحام، وإصلاح هذا العيب تزال نشطة اللحام تماماً بواسطة الكاوية وشقاط اللحام، ثم تعاد عملية اللحام مرة ثانية بطريقة صحيحة.

٤. وجود طبقة من القلفونيا (مساعد اللحام) بين طرف المكون وسبائك اللحام:
ويتخرج عن هذا العيب وجود معاونة كبيرة بين طرف المكون ونشطة اللحام قد تصل إلى ما لا نهاية في بعض الأحيان وذلك لأن مساعد اللحام يعتبر مادة عازلة. ويوضح الشكل التالي هذا العيب.



ويتخرج هذا العيب عن خطأ في وضع سن كاوية اللحام أو عن عدم ترك الكاوية لفترة كافية على نشطة اللحام حتى يتم تبخر المادة المساعدة للحام، وإصلاح هذا العيب توضع كاوية اللحام على نشطة اللحام مرة أخرى إلى أن يتم تبخر مادة مساعد اللحام من نشطة اللحام.

٥. عدم إحكام سبيكة اللحام بطرف المكون المراد لحامه أو عدم التصاق نشطة اللحام بسطح اللوحة المراد اللحام بها:

ينتاج هذا العيب عن نقص كمية سبيكة اللحام المنصهرة لنشطة اللحام بسبب إبعاد سلك اللحام عن نشطة اللحام قبل إتمامها أو عن عدم انصهار سبيكة اللحام جيداً أو عن الوضع الخطا لكاوية اللحام. وقد يؤدي كذلك إلى وجود طبقة من مساعد اللحام كمعازل بين نشطة اللحام والسطح المراد اللحام به أو العروة، يوضح الشكل التالي هذا العيب.



لإصلاح هذا العيب تسخن نقطلة اللحام مرة أخرى وتضاف كمية من سبيكة اللحام المنصهرة وينتظر حتى يتم تبخر المادة المساعدة للحام.

٤. قنطرة اللحام:

يحدث هذا العيب نتيجة لعدم العناية عند إبعاد كاوية اللحام عن نقطلة اللحام، ويؤدي ذلك إلى توصيل نقطلة اللحام أو الشريحة التي أجري اللحام عليها بقطعة لحام أخرى. غالباً ما يؤدي هذا العيب إلى أضرار كبيرة بالدواير إن لم يكتشف قبل التشغيل.

٥. قطع طرف المكون المراد لحامه قبل اللحام بحيث يكون قصيراً: من الصعب اكتشاف هذا العيب لذلك يستحسن دائماً قطع أطراف المكونات بعد إجراء عملية اللحام وليس قبلها. ويوضح الشكل التالي هذا العيب.



إن إجراء نقطلة لحام جيدة لا يستغرق أكثر من ٢ إلى ٥ ثانية تقريباً. ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق كثرة التدريب على اللحام للوصول إلى تحقيق نقطلة لحام جيدة في أقصر وقت ممكن. ويوضح الشكل التالي صوراً لنقطة لحام جيدة. تفحصها جيداً من حيث حجم كمية التصدير وانتشاره حول الطرف المراد لحامه.



