

Design of sections of Columns.

نسائلكم الدعا

Design of sections of Columns. Table of Contents.

<i>Design of sections subjected to Axial Compression Force.</i>	<i>Page 2</i>
<i>Details of Reinforcement of Axially Loaded Columns.</i>	<i>Page 3</i>
<i>Steps of Design of axially Loaded Columns.</i>	<i>Page 8</i>
<i>Axially Loaded Circular Columns.</i>	<i>Page 10</i>
<i>Design of Sections Subjected to M , N</i>	<i>Page 11</i>
<i>Design of Tension Failure Section.</i>	<i>Page 18</i>
<i>Design of Compression Failure Section.</i>	<i>Page 25</i>
<i>Design of Sec. Subjected to Bi-Axial Moment.</i>	<i>Page 31</i>

قطاعات الاعمدة ممكن أن تكون معرضة ل :

1- *Axial Compression Force.* قوى ضغط محوريه

2- *Axial Compression Force & Bending moment.*

قوى ضغط محوريه و عزم انحناه

3- *Biaxial moment.* قوى ضغط محوريه و عزوم انحناه فى اتجاهين

Design of sections subjected to Axial Compression Force.

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$


$$P_{U.L.} = 1.4 (D.L.) + 1.6 (L.L.) = \checkmark N$$

$$A_c = \text{Area of Concrete} = \checkmark \text{ mm}^2$$

$$A_s = \text{Area of Steel} = \checkmark \text{ mm}^2$$

$$F_{cu} = \checkmark \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = \checkmark \text{ N/mm}^2$$



فائده الحديد الرأسى فى الأعمده:

- ١ - تتحمل جزء من الحمل الرأسى .
- ٢ - تقاوم العزوم الناتجه عن الإبنعاج *Buckling* .
- ٣ - تقاوم العزوم الناتجه عن الرياح أو الزلزال .
- ٤ - تقاوم الإجهادات الناتجه عن الإنكماش .
- ٥ - تعمل على تقليل مساحه القطاع .
- ٦ - تحمى أركان العمود من الكسر .
- ٧ - تعمل على زياده الممطولية للعمود .

تفاصيل التسلیح

- أقل نسبة تسليح في الأعمده تساوى μ_{min}

$$\mu_{min} = \frac{A_{smin}}{A_c(\text{required})} = 0.8\%$$

٠,٨٪ من مساحه الخرسانه المطلوبه

$$\mu_{min} = \frac{A_{smin}}{A_c(\text{chosen})} = 0.6\%$$


٠,٦٪ من مساحه الخرسانه المعطاه

- أكبر نسبة تسليح في الأعمده تساوى μ_{max}

$$\mu_{max} = \frac{A_{smax}}{A_c}$$

Interior col.


$$\mu_{max} = 4\%$$



عمود وسطي

Edge col.


$$\mu_{max} = 5\%$$



عمود طرفى

Corner col.

$$\mu_{max} = 6\%$$



عمود ركنى

Steps of Design of axially Loaded Columns.

Type ① Given : $P_{D.L.}, P_{L.L.}, F_{cu}, F_y$
Req : Design The Sec. (Get A_c, A_s)

Solution :
$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$P_{U.L.} = 1.4 (D.L.) + 1.6 (L.L.) = \checkmark N$$

$$\text{Take } \mu = \frac{A_s}{A_c} = 1.0 \% \longrightarrow A_s = \frac{A_c}{100}$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 \left(\frac{A_c}{100} \right) F_y \longrightarrow \text{Get } A_c = \checkmark \text{ mm}^2$$

$$\text{, Get } A_s = \frac{A_c}{100} = \checkmark \text{ mm}^2$$

- **IF the column section is a square ($b*b$)**

$$A_c = b^2 \quad \therefore b = \sqrt{A_c}$$

b لا تقل عن ٢٥.٠ مم و تقرب لأقرب ٥.٠ مم بالزياده .

- **IF the column section is a rectangle ($b*t$)**

$$A_c = b * t \quad \text{Choose } b = 250 \text{ mm} \xrightarrow{\text{Get}} t = \frac{A_c}{b}$$

t لا تقل عن ٢٥.٠ مم و تقرب لأقرب ٥.٠ مم بالزياده .

يفضل أخذ b تساوى ٢٥.٠ مم حتى يكون سُمك العمود هو نفس سُمك الحائط .

IF $t > 5b$ \longrightarrow Increase b (take $t = 4b$)

$$\text{and then get } b * t = b * 4b = A_c \xrightarrow{\text{get}} b = \checkmark \text{ mm}$$

$$t = \frac{A_c}{b} = \checkmark \text{ mm}$$

- **IF the column section is a circle.**

$$A_c = \frac{\pi D^2}{4} \xrightarrow{\text{Get}} D = \sqrt{\frac{4 A_c}{\pi}}$$

D لا تقل عن ٣٠.٠ مم و تقرب لأقرب ٥.٠ مم بالزياده .

Example.

Data. $F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$, st. 360/520

$P_{D.L.} = 2000 \text{ kN}$ $P_{L.L.} = 1150 \text{ kN}$

Req. Design a (Square, Rectangle, Circular & Hexagon) Section For the column.

Solution. $P_{U.L.} = 1.4(2000) + 1.6(1150) = 4640 \text{ kN}$

$$\text{Take } \mu = \frac{A_s}{A_c} = 1.0\% \longrightarrow A_s = \frac{A_c}{100}$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 \left(\frac{A_c}{100} \right) F_y$$



$$4640 * 10^3 = 0.35 (A_c)(25) + 0.67 \left(\frac{A_c}{100} \right) (360)$$

$$\rightarrow A_c = 415696.1 \text{ mm}^2 \rightarrow A_s = \frac{415696.1}{100} = 4156.9 \text{ mm}^2$$

* For Square Section.

18 #18

$$b = \sqrt{A_c} = \sqrt{415696.1} = 644.7 \text{ mm} \quad \text{Take } b = 650 \text{ mm}$$



* For Rectangular Section.


$$A_c = 415696.1 \text{ mm}^2 \quad \text{Take } b = 250 \text{ mm}$$

$$\rightarrow t = \frac{A_c}{b} = \frac{415696.1}{250} = 1662.7 \text{ mm}$$

$t > 5b \rightarrow$ Increase b (take $t = 4b$)

$$b * t = b * 5b = 415696.1 \xrightarrow{\text{get}} b = 288 \xrightarrow{\text{take}} b = 300 \text{ mm}$$


$$t = \frac{A_c}{b} = \frac{415696.1}{300} = 1385.6 \text{ mm} \quad t = 1400 \text{ mm}$$



* For Circular Section. $A_c = 415696.1 \text{ mm}^2$


$$A_c = \frac{\pi D^2}{4} \xrightarrow{\text{Get}} D = \sqrt{\frac{4(415696.1)}{\pi}} = 727.5 \text{ mm}$$

Take $D = 750 \text{ mm}$




* For Hexagon Section.

$$\text{Area of hexagon} = 1.5 * \sqrt{3} * L^2$$



$$A_c = 415696.1 = 1.5 * \sqrt{3} * L^2 \rightarrow L = 400 \text{ mm}$$



Type ②

Given : $P_{D.L.}, P_{L.L.}, F_{cu}, F_y, A_c$

Req : Design The Sec. (Get A_s)

Solution :

$$P_{U.L.} = 1.4 (D.L.) + 1.6 (L.L.) = \checkmark N$$

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\xrightarrow{\text{Get}} A_s = \checkmark \text{ mm}^2 \quad \xrightarrow{\text{Get}} \mu = \frac{A_s}{A_c}$$

Check $\mu_{min} = 0.8 \% A_c(\text{required}) \text{ OR } 0.6 \% A_c(\text{chosen})$

IF $\mu < 0.6 \%$ Take $\mu = 0.6 \%$

IF $0.6 \% < \mu < 0.8 \%$ Take $\mu = 0.8 \%$

Check $\mu_{max} = 4 \% \text{ Interior col.}$

$5 \% \text{ Edge col.}$

$6 \% \text{ Corner col.}$

IF $\mu > \mu_{max} \xrightarrow{\text{Take}} \mu = \mu_{max} \xrightarrow{\text{Get}} A_{Cnew}$

$$A_s = \mu_{max} * A_{Cnew}$$

$$P_{U.L.} = 0.35 A_{Cnew} F_{cu} + 0.67 (\mu_{max} A_{Cnew}) F_y$$

$$\xrightarrow{\text{Get}} A_{Cnew} = \checkmark \text{ mm}^2 \xrightarrow{\text{Get}} A_s = \mu_{max} * A_{Cnew} = \checkmark \text{ mm}^2$$

Example.

Data.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2, \text{ st. } 360/520$$

$$P_{D.L.} = 1500 \text{ kN}, P_{L.L.} = 1000 \text{ kN}$$

Req. Design an interior Column.

IF the column, (450 * 1100)

(450 * 700)

(450 * 400)

Solution.

$$P_{U.L.} = 1.4 (1500) + 1.6 (1000) = 3700 \text{ kN}$$

* For Column. (450 * 1100)

$$A_c = 450 * 1100 = 495000 \text{ mm}^2$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$



$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (495000) (25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = - 2617.1 \text{ mm}^2$$

$$\therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{-2617.1}{495000} = -0.0052 = -0.52 \% < 0.6 \%$$

$$\therefore \text{Take } \mu = 0.6 \% \rightarrow A_s = \frac{0.6}{100} * 495000 = 2970 \text{ mm}^2$$

16 ⌀ 16



*** For Column. (450*700)**

$$A_c = 450 * 700 = 315000 \text{ mm}^2$$


$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35(315000)(25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = 3912.7 \text{ mm}^2$$

16 Ø 18

$$\therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{3912.7}{315000} = 0.0124 = 1.24 \% \quad \therefore \mu_{min} < \mu < \mu_{max}$$



*** For Column. (450*400)**

$$A_c = 450 * 400 = 180000 \text{ mm}^2$$

$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (180000)(25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = 8810.1 \text{ mm}^2 \quad \therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{8810.1}{180000} = 0.0489 = 4.89 \%$$

$$\because \mu > \mu_{max} \quad \therefore \text{Take } \mu = \mu_{max} = 4.0 \% \quad \therefore A_s = \mu_{max} * A_{c_{new}} = \frac{4.0}{100} * A_{c_{new}}$$


$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_{c_{new}} F_{cu} + 0.67 (\frac{4.0}{100}) * A_{c_{new}} F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (A_{c_{new}})(25) + 0.67 (\frac{4.0}{100}) * A_{c_{new}} (360)$$

$$\therefore A_{c_{new}} = 201108.8 \text{ mm}^2 \rightarrow (450 * 450)$$

$$A_s = \frac{4.0}{100} * 201108.8 = 8044.35 \text{ mm}^2$$



18 Ø 25



① Circular column with tied stirrups.

العمود دائرى ذو كائنات دائيرية منفصلة

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$



② Spiral Column.

$$P_{U.L.} = 0.35 A_k F_{cu} + 0.67 A_s F_y + 1.38 V_{sp} F_{yp}$$

Cover = 30 mm


$$A_k = \frac{\pi D_k^2}{4}$$

مساحة قلب القطاع الخرسانى المحدد
بدائئره الكانه الحلزونيه

$V_{sp} = (\pi A_{sp} D_k) / P$ نسبة حجم الحديد في الدوره الواحده

A_{sp} مساحه مقطع الكانه الحلزونيه =

$$F_{yp} = 360 N/mm^2 \quad \text{لحديد الكانه} \quad F_y$$



$$\text{or } P_{U.L.} = 1.14 (0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y)$$



Design of Sections Subjected to M, N

Bending Moment & Compression Force

Steps of Design :

1 – Get Dimensions of the section. ($b \times t$)

2 – Check IF N neglected or not.

3 – Get Reinforcement A_s, A_s'

Solution:

1 – Get Dimensions of the section. ($b \times t$)

Take $b = (300 \text{ mm or } 350 \text{ mm or } 400 \text{ mm})$

To get t get the bigger value of t_1 (Bending), t_2 (Normal)

– Get $d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}}$ take $C_1 = 3.5, J = 0.78$ (as R-Sec.)

$t_1 = d_1 + \text{cover}$ where cover = 50 mm $IF t \leq 1000 \text{ mm}$
= 100 mm $IF t > 1000 \text{ mm}$

– Get t_2 $\xrightarrow{\text{Take}} \mu = \frac{A_s}{b t_2} = 1.0\% \rightarrow A_s = \frac{b t_2}{100}$


From $P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 b t_2 F_{cu} + 0.67 \frac{b t_2}{100} F_y$$

$$\therefore P_{U.L.} = (0.35 b F_{cu} + 0.67 \frac{b}{100} F_y) t_2$$

– $t_o = \text{The bigger value of } t_1 \text{ & } t_2$

– $t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_o$



2- Check:

✓✓ 1- IF $K = \frac{N_{u.l.}}{F_{c u} b t} \leq 0.04 \rightarrow$ neglect $N_{u.l.}$

and Design the Sec. on B.M. only as Beams.

$$\therefore d = d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{u.l.}}{F_{c u} b}} \quad \begin{array}{l} \text{take } C_1 = 3.5, J = 0.78 \text{ (R-Sec.)} \\ \text{take } C_1 = 6.0, J = 0.826 \text{ (T-Sec., L-Sec.)} \end{array}$$

ملحوظه هامه :

فى بدايه التصميم نعمل تصميم على أن القطاع M, N على أن القطاع $R\text{-sec.}$ و لكن اذا أهملنا الـ N فنعمل تصميم على M فقط فيجب مراعاه اذا كان القطاع $R\text{-sec. or T\text{-sec.}}$

Get $e = \frac{M_{u.l.}}{N_{u.l.}}$

IF $\frac{e}{t} \leq 0.05 \rightarrow$ neglect $M_{u.l.}$

and Design the Sec. on N.F. only as Columns.

$$P_{u.l.} = 0.35 A_c F_{c u} + 0.67 A_s F_y \quad \text{Take } \mu = 1.0 \%$$

$$\therefore P_{u.l.} = 0.35 A_c F_{c u} + 0.67 \frac{A_c}{100} F_y$$

Get A_c, A_s

ممكن إهمال هذه الخطوه



IF $K = \frac{N_{U.L.}}{F_{cu} b t} > 0.04$ Design the Sec. on both N.F. , B.M.

3 – Get Reinforcement A_s, A_s'

Use Interaction Diagram

ECCS Page (4-20) → (4-63)

Interaction Diagram. (I.D.)



لتحديد الصفحة المطلوبه نحدد ثلاثة قيم . F_y, α, ζ

Chart Key مفتاح الجداول

يوجد في كل صفحه من صفحات الـ I.D. في الجداول
مفتاح للجدول لتحديد أي جدول سوف نستخدمه

- F_y = Type of Steel




Chart Key

$$F_y = \checkmark$$

$$\zeta = \checkmark$$

$$\alpha = \frac{A_s'}{A_s} = 1$$

- $\alpha = \frac{A_s'}{A_s}$


نسبة تحدد قبل بدء الـ Design
و تؤخذ عاده تساوى 1


- $\zeta = \frac{t - 2\text{Cover}}{t} = \frac{\text{المسافه بين الحديد}}{\text{التخانه الكليه}}$

و شرب للرقم الأصفر

Example: $t = 800 \text{ mm}$

$$\therefore \zeta = \frac{800 - 100}{800} = \frac{700}{800} = 0.875 \xrightarrow{\text{Take}} \zeta = 0.8$$





$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4}$$

$$A_s' = \mu * b * t$$

$$A_s' = \alpha * A_s$$


How to determine the design Method by using I.D. ??

١- بعد تحديد الـ *Curve* بمعرفة كل من F_y , α , ζ


$$K = \frac{N_{U.L.}}{F_{cub} b t}, \quad K * \frac{e}{t} = \frac{M_{U.L.}}{F_{cub} b t^2}$$

٢- نحدد قيمة كل من


ثم نحدد نقطة التقاطع كما هو موضح



٣- ثم نرسم *Curve* تقريري لهذه النقطة



٤- نحدد النقطتين a , b على هذا الـ *Curve* كما هو موضح بالشكل




$$K_b = K_{balanced}$$

$$K_b = \frac{N_b}{F_{cu} b t} \approx 0.2$$

حيث a هي نقطة \min eccentricity و عند هذه النقطة تكون $\frac{e}{t} = 0.05$ و نقطة b هي نقطة الـ *Balanced Failure*

٥- من النقطتين a , b نوصل خطين الى نقطة الـ $(0,0)$ و نقسم المساحة الى *Zones* و *Design* و نحدد طريقة الـ *Design*




Zone A → Design as Short Column

Zone B → Design as Compression Failure

Zone C → Design as Tension Failure


$$K = \frac{N_{U.L.}}{F_{cu} b t}, \quad K * \frac{e}{t} = \frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b t^2}$$

بعد تحديد نقطة تقاطع




عند وجود نقطة التقاطع عند **Zone A** نهمل وجود الـ moment و نصمم على الـ Normal فقط

Design as Short Column using $P_{U.L.}$



عند وجود نقطة التقاطع عند **Zone B** يكون أغلب القطاع على **Compression**


Design as Compression Failure using Interaction Diagram



عند وجود نقطة التقاطع عند **Zone C** يكون أغلب القطاع على **Tension**

Design as Tension Failure using e_s

Tension Failure (as Beams)




عند وجود نقطة التقاطع عند Tension يكون أغلب القطاع عليه

Design as Tension Failure

القطاع أقرب لقطاع الکمره منة لقطاع العمود.

. *Tension* و *Compression* أي أن جهة من الخرسانة عليها



Get

$$e = \frac{M_{U.L.}}{N_{U.L.}}$$

Get

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c$$

حيث e هي بعد المحصلة عن الـ *C.G.*

حيث e_s هي بعد المحصلة عن الـ *steel*

Where: *c* is the Cover $\begin{cases} = 50 \text{ mm } IF \ t \leqslant 1000 \text{ mm} \\ = 100 \text{ mm } IF \ t > 1000 \text{ mm} \end{cases}$

- Get the moment about Tension steel

$$M_s = N_{U.L.} * e_s$$

- From $d = c_1 \sqrt{\frac{M_s}{F_{cu} b}}$ Get $c_1 = \checkmark \xrightarrow{\text{get}} J = \checkmark$

- Get A_s From

$$A_s = \frac{M_s}{J F_y d} - \frac{N_{U.L.}}{(F_y / \gamma_s)}$$

- Check $A_{s_{min}}$

Compare with tension steel only

$$A_{s_{min}} = \frac{1.1}{F_y} b d \quad \left. \begin{array}{l} \text{الاقل} \\ 1.3 A_{s_{req.}} \end{array} \right\}$$

$\text{st. } 360/520 \quad \frac{0.15}{100} b d$

$\text{st. } 240/350 \quad \frac{0.25}{100} b d$

الاكبر

A_s

Stirrup Hangers.

$$\text{Stirrup Hangers} = (0.1 \rightarrow 0.2) A_s \quad \left. \begin{array}{l} \text{الاكبر} \\ 2 \# 12 \text{ Frames} \end{array} \right\}$$

ملحوظه :

سواء كان ال member أفقى أو رأسى يعامل معامله الكمره
ولكن يفضل أن لا يقل ال stirrup hangers فى ال members
الرأسية عن $0.4 A_s$ وهذا ليس شرط.

Shrinkage Bars. (IF the sec. in Beam.)

$t > 700 \text{ mm}$ عندما تكون Shrinkage Bars -
 $2\#10$ at every $300 \text{ mm} = \text{Shrinkage Bars}$ - و قيمة الـ


Example.

IF $t = 800 \text{ mm}$

$\therefore \text{No. of Spacings} =$

$$= \frac{800 - 100}{300} = 2.33 = 3.0 \text{ Spacing}$$

$$= 2.0 \text{ Bars}$$



Buckling Bars. (Longitudinal Bars)

(IF the sec. in Column.)

• في الأعمدة التي يؤثر عليها $M & N$ -
 • يجب وضع أسياخ جانبية تسمى $Buckling Bars$ -
 (Shrinkage Bars مثل الـ $t < 700 \text{ mm}$ ليس) - و توضع أيضاً عندما تكون $t < 700 \text{ mm}$ -
 $2\#12$ at every $250 \text{ mm} = \text{Buckling Bars}$ - و قيمة الـ -
 و توضع كanas داخلية -
 بحيث لا تزيد المسافة بين كل فرع كانه و الفرع الذي يليه عن 300 mm -


Example.

IF $t = 650 \text{ mm}$

$\therefore \text{No. of Spacings} =$

$$= \frac{650 - 100}{250} = 2.20 = 3.0 \text{ Spacing}$$

$$= 2.0 \text{ Bars}$$



هام جدا جدا

ممكن للتقرير لمعرفه اذا كان القطاع سوف يصم على انه


Compression Failure or Tension Failure

حساب الاتى

- Get $e = \frac{M_{U.L.}}{N_{U.L.}}$

- Get $\frac{e}{t}$

moment هو العرض الموازي لـ t



- IF $\frac{e}{t}$

$$\frac{e}{t} \geq 0.5$$

*Big Eccentricity
Tension Failure*

$$\frac{e}{t} < 0.5$$


*Small Eccentricity
Compression Failure*

Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

st. 360/520

$$M_{U.L.} = 300 \text{ kN.m}$$



$$, N_{U.L.} = 400 \text{ kN}, b = 300 \text{ mm}$$

Req. Design the Sec. (Beam.)

Solution.

$$- d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.5 \sqrt{\frac{300 * 10^6}{25 * 300}} = 700 \text{ mm (as R-Sec.)}$$

$$\therefore t_1 = 700 + 50 = 750 \text{ mm}$$

$$- P_{U.L.} = (0.35 b F_{cu} + 0.67 \frac{b}{100} F_y) t_2$$

$$\therefore 400 * 10^3 = (0.35 * 300 * 25 + 0.67 * \frac{300}{100} * 360) t_2 \rightarrow t_2 = 119 \text{ mm}$$

$$\therefore t_o = 750 \text{ mm} \rightarrow t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_o \\ = (825 \rightarrow 975) \text{ mm} \boxed{t = 850 \text{ mm}}$$

$$\text{Check } \frac{N}{F_{cu} b t} = \frac{400 * 10^3}{25 * 300 * 850} = 0.063 > 0.04 \text{ (Don't neglect N)}$$


\therefore Design the Sec. on both N.F. , B.M.

\therefore Use Interaction Diagram

$$\zeta = \frac{850 - 100}{850} = 0.88 = 0.80 \xrightarrow{\text{use}} \text{ECCS Design Aids Page 4-24}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{N_u}{F_{cu} b t} &= \frac{400 * 10^3}{25 * 300 * 850} = 0.063 \\ \frac{M_u}{F_{cu} b t^2} &= \frac{300 * 10^6}{25 * 300 * 850^2} = 0.055 \end{aligned} \right\}$$

$$\rho = 1.0$$



Tension Zone \therefore Use e_s

$$e = \frac{M}{N} = \frac{300}{400} = 0.75 \text{ m} \quad \text{طريقه تقربيه لتحديد نوع القطاع}$$

$$\frac{e}{t} = \frac{0.75}{0.85} = 0.88 > 0.50 \rightarrow \text{Tension Failure} \xrightarrow{\text{use}} e_s$$

$$e = \frac{M}{N} = \frac{300}{400} = 0.75 \text{ m}$$

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c = 0.75 + \frac{0.85}{2} - 0.05 = 1.125 \text{ m}$$

$$M_s = N * e_s = 400 * 1.125 = 450 \text{ kN.m}$$

$$\therefore d = C_1 \sqrt{\frac{M_s}{F_{cu} b}} \therefore 800 = C_1 \sqrt{\frac{450 * 10^6}{25 * 300}} \rightarrow C_1 = 3.265 \rightarrow J = 0.766$$

$$\begin{aligned} \therefore A_s &= \frac{M_s}{J F_y d} - \frac{N_{U.L.}}{(F_y \setminus \delta_s)} \\ &= \frac{450 * 10^6}{0.766 * 360 * 800} - \frac{400 * 10^3}{(360 \setminus 1.15)} = 762 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$


4 ⌀ 16

$$- Check A_{s_{min.}} = \frac{1.1}{F_y} b d = \frac{1.1}{360} (300) (800) = 733 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_s > A_{s_{min.}} \therefore o.k.$$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{16 + 25} = 6.70 = 6.0$$


Stirrup Hangers = (0.1 → 0.2) A_s = (0.1 → 0.2) 762 **2 ⌀ 12**



Example.

$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2 \quad \text{st. } 360/520$$

$$M_{U.L.} = 500 \text{ kN.m} \quad \text{, } \quad N_{U.L.} = 200 \text{ kN} , \quad b = 300 \text{ mm}$$



Req. Design the Sec. (Beam.)

Solution.

$$\therefore d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.5 \sqrt{\frac{500 * 10^6}{30 * 300}} = 824.9 \text{ mm}$$

$$\therefore t_1 = 850 + 50 = 900 \text{ mm}$$

$$- P_{U.L.} = (0.35 b F_{cu} + 0.67 \frac{b}{100} F_y) t_2$$

$$\therefore 200 * 10^3 = (0.35 * 300 * 30 + 0.67 * \frac{300}{100} * 360) t_2 \rightarrow t_2 = 51.6 \text{ mm}$$

$$\therefore t_o = 900 \text{ mm} \rightarrow t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_o = (990 \rightarrow 1170) \text{ mm} \quad \boxed{t = 1000 \text{ mm}}$$

Check $\frac{N}{F_{cu} b t} = \frac{200 * 10^3}{30 * 300 * 1000} = 0.022 < 0.04 \quad \therefore (\text{neglect } N)$

$$\therefore \text{Take } d = d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} \quad \text{take } C_1 = 3.5, J = 0.78$$

$$\therefore d = 824.9 \text{ mm} \quad \therefore \text{Take } \boxed{d = 850 \text{ mm}}, \boxed{t = 900 \text{ mm}}$$


$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{500 * 10^6}{0.78 * 360 * 824.9} = 2160 \text{ mm}^2 \quad \boxed{9 \phi 18}$$

$$- \text{Check } A_{s \min} = \frac{1.1}{F_y} b d = \frac{1.1}{360} (300) (850) = 779 \text{ mm}^2$$


$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{18 + 25} = 6.39 = 6.0$$

$$\text{Stirrup Hangers} = (0.1 \rightarrow 0.2) A_s$$

$$= (0.1 \rightarrow 0.2) 2160 \quad \boxed{2 \phi 12}$$




Compression Failure



عند وجود نقطه التقاطع عند
Compression يكون أغلب القطاع عليه

*Design as
Compression Failure*

How to Design by using I.D. ??



ثم نعوض في المعادلات الآتية لتحديد قيمة A_s

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4}$$

$$A_s = \mu * b * t$$


$$A_s' = \alpha * A_s$$

ملحوظه :

ممكن التصميم بالـ I.D. فى الحالتين Comp. & Ten. Failure
ولكن القيم تكون غير دقيقة عندما تكون Ten. Failure

- Check $A_{s_{min}}$.

Calculate $A_{s_{Total}} = A_s + A_{s'}$



Calculate $A_{s_{min.}} = \frac{0.6}{100} \cdot b \cdot t$

IF $A_{s_{Total}} \geq A_{s_{min.}}$ ∴ o.k.

IF $A_{s_{Total}} < A_{s_{min.}}$ take $A_s = A_{s'} = \frac{A_{s_{min.}}}{2}$

Shrinkage Bars. (IF the sec. in Beam.)

- توضع الـ Shrinkage Bars عندما تكون $t > 700 \text{ mm}$
- و قيمه الـ $2 \# 10$ at every $300 \text{ mm} = \text{Shrinkage Bars}$

Buckling Bars. (Longitudinal Bars)

(IF the sec. in Column.)

- في الأعمده التي يؤثر عليها $M & N$.
- . يجب وضع أسياخ جانبيه تسمى *Buckling Bars*
- و توضع أيضاً عندما تكون $t < 700 \text{ mm}$ (ليس مثل الـ $t > 700 \text{ mm}$)
- و قيمه الـ $2 \# 12$ at every $250 \text{ mm} = \text{Buckling Bars}$
- و توضع كanas داخليه بحيث لا تزيد المسافه بين كل فرع كانه و الفرع الذي يليه عن 300 mm

Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2 \quad st. 360/520$$

$$M_{U.L.} = 300 \text{ kN.m}, \quad N_{U.L.} = 3000 \text{ kN}, \quad b = 300 \text{ mm}$$

Req. Design the Sec. (Column)

Solution.

$$- d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.5 \sqrt{\frac{300 * 10^6}{25 * 300}} = 700 \text{ mm}$$

$$\therefore t_1 = 700 + 50 = 750 \text{ mm}$$

$$- P_{U.L.} = (0.35 b F_{cu} + 0.67 \frac{b}{100} F_y) t_2$$

$$\therefore 3000 * 10^3 = (0.35 * 300 * 25 + 0.67 * \frac{300}{100} * 360) t_2 \rightarrow t_2 = 896 \text{ mm}$$

$$\therefore t_0 = 900 \text{ mm} \rightarrow t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_0$$

$$= (990 \rightarrow 1170) \text{ mm} \quad \boxed{t = 1000 \text{ mm}}$$

Check $\frac{N}{F_{cu} b t} = \frac{3000 * 10^3}{25 * 300 * 1000} = 0.40 > 0.04$ (**Don't neglect N**)

∴ Design the Sec. on both N.F. , B.M.


∴ Use Interaction Diagram

$$\zeta = \frac{1000 - 100}{1000} = 0.90 \xrightarrow{\text{use}} \text{ECCS Design Aids Page 4-23}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{N_u}{F_{cu} b t} &= \frac{3000 * 10^3}{25 * 300 * 1000} = 0.40 \\ \frac{M_u}{F_{cu} b t^2} &= \frac{300 * 10^6}{25 * 300 * 1000^2} = 0.04 \end{aligned} \right\} \quad \boxed{P = 1.90}$$

Compression Zone

∴ Use Interaction Diagram



طريقه تقربيه لتحديد نوع القطاع

$$e = \frac{M}{N} = \frac{300}{3000} = 0.10 \text{ m}$$

$$\frac{e}{t} = \frac{0.10}{1.0} = 0.10 < 0.50 \rightarrow \text{Compresion Failure} \xrightarrow{\text{use}} I.D.$$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 1.9 * 25 * 10^{-4} = 4.75 * 10^{-3}$$

$$A_s = A_{s'} = \mu * b * t = 4.75 * 10^{-3} * 300 * 1000$$


$$= 1425 \text{ mm}^2 \quad \text{6} \phi 18$$

$$A_{s_{Total}} = A_s + A_{s'} = 2 * 1425 = 2850 \text{ mm}^2$$

- Check $A_{s_{min.}} = \frac{0.6}{100} * b * t = \frac{0.6}{100} * 300 * 1000 = 1800$

$\therefore A_{s_{Total}} > A_{s_{min.}}$ $\therefore o.k.$

- $n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{19 + 25} = 6.25 = 6.0$



Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2 \quad st. 360/520$$

$$M_{U.L.} = 200 \text{ kN.m}, N_{U.L.} = 1200 \text{ kN}, b = 300 \text{ mm}, d = 750 \text{ mm}$$

Req. Design the Sec. (Column)

Solution.

Check $\frac{N}{F_{cu} b t} = \frac{1200 * 10^3}{25 * 300 * 800} = 0.20 > 0.04$ (Don't neglect N)

∴ Design the Sec. on both N.F., B.M.

$$e = \frac{M}{N} = \frac{200}{1200} = 0.167 \text{ m طريقة تجريبية لتحديد نوع القطاع}$$


$$\frac{e}{t} = \frac{0.167}{0.80} = 0.21 < 0.50 \rightarrow \text{Compression Failure} \xrightarrow{\text{use}} I.D.$$

∴ Use Interaction Diagram

$$\zeta = \frac{800 - 100}{800} = 0.875 \xrightarrow{\text{Take}} \zeta = 0.8 \xrightarrow{\text{use}} \text{ECCS Design Aids Page 4-24}$$

$$\frac{N_u}{F_{cu} b t} = \frac{1200 * 10^3}{25 * 300 * 800} = 0.20$$

$$\frac{M_u}{F_{cu} b t^2} = \frac{200 * 10^6}{25 * 300 * 800^2} = 0.0416 \quad \left. \right\} \rho < 1.0$$



∴ $\rho < 1.0 \therefore \text{Take } \rho = 1.0$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 1.0 * 25 * 10^{-4} = 2.5 * 10^{-3}$$

$$A_s = A_{s'} = \mu * b * t = 2.5 * 10^{-3} * 300 * 800 = 600 \text{ mm}^2$$


$$A_{s Total} = A_s + A_{s'} = 2 * 600 = 1200 \text{ mm}^2$$

- Check $A_{s min} = \frac{0.6}{100} * b * t = \frac{0.6}{100} * 300 * 800 = 1440 \text{ mm}^2$

∴ $A_{s Total} < A_{s min}$

∴ take $A_s = A_{s'} = \frac{A_{s min}}{2} = \frac{1440}{2} = 720 \text{ mm}^2$


4 # 16



- $n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{16 + 25} = 6.70 = 6.0$

Design of Circular Sections subjected to (M,N).

Use I.D. ECCS Page (4-52) → (4-63)



$$\zeta = \frac{R - 30 \text{ mm}}{R}$$

بعد تحديد الـ *Curve* بمعرفه كل من ζ ، F_y

نحدد قيمة كل من $\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} R^3}$ ، $\frac{N_{U.L.}}{F_{cu} R^2}$

حيث الـ R هو نصف قطر العمود ثم نحدد قيمة ρ كما هو موضح
IF $\rho < 1.0 \xrightarrow{\text{Take}} \rho = 1.0$

ثم نعوض في المعادلات الآتية لتحديد قيمة A_s

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4}$$

$$A_s = \mu * \pi * R^2$$

**Design of Sec. Subjected to (Bi-Axial Moment).
Double moments & Compression Force. (M_x, M_y, N)**

Design using (Biaxial Bending Interaction Diagram)
(Symmetrical arrangement of reinforcement)

Use **ECCS Page (5-9) → (5-24)**




Chart Key
$F_y = \checkmark$
$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t}$
$\zeta = \checkmark$

Calculate

$$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t}$$


$$\zeta = \frac{t - 2\text{Cover}}{t} = \frac{\text{المسافة بين الحديد}}{\text{التخانة الكلية}}$$


و تقرب للرقم الأصغر

بعد تحديد الـ *Curve* بمعرفه كل من F_y, ζ, R_b نحدد قيمة كل من

$$\frac{M_x}{F_{cu} b t^2}$$

$$\frac{M_y}{F_{cu} t b^2}$$






ثم نحدد قيمة ρ كما هو موضح
ثم نعرض في المعادلات الآتية لتحديد قيمة A_{stotal}

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4}$$

$$A_{stotal} = \mu * b * t$$

و يجب أن يكون عدد الأسياخ يقبل القسمة على 4
نضع أربع أسياخ في الاركان
ثم يقسم باقى الحديد بالتساوي على الأربع جهات



Example.

Data:

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2$$


$$P_{U.L.} = 2200 \text{ kN}$$

$$M_x (\text{U.L.}) = 400 \text{ kN.m}$$

$$M_y (\text{U.L.}) = 200 \text{ kN.m}$$

Req:

Design the Section.



assume $\zeta = 0.90$

$$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{2200 * 10^3}{25 * 400 * 600} = 0.366 \longrightarrow \text{Not in ECCS}$$

∴ Since the biaxial interaction diagrams don't have value of $R_b = 0.366$
Interpolation will be performed between $R_b = 0.30$, $R_b = 0.40$

For $R_b = 0.30 \longrightarrow$ ECCS Page (5-13)

$$\left. \begin{aligned} \frac{M_x}{F_{cu} b t^2} &= \frac{400 * 10^6}{25 * 400 * 600^2} = 0.111 \\ \frac{M_y}{F_{cu} t b^2} &= \frac{200 * 10^6}{25 * 600 * 400^2} = 0.083 \end{aligned} \right\} P = 11.8$$

For $R_b = 0.40 \longrightarrow$ ECCS Page (5-14)

$$\left. \begin{aligned} \frac{M_x}{F_{cu} b t^2} &= \frac{400 * 10^6}{25 * 400 * 600^2} = 0.111 \\ \frac{M_y}{F_{cu} t b^2} &= \frac{200 * 10^6}{25 * 600 * 400^2} = 0.083 \end{aligned} \right\} P = 15$$

To get value of P For $R_b = 0.366$

$$R_b = 0.30 \longrightarrow P = 11.8$$

$$R_b = 0.40 \longrightarrow P = 15$$


$$R_b = 0.366 \longrightarrow P = \left(\frac{0.366 - 0.30}{0.40 - 0.30} \right) (15 - 11.8) + 11.8 = 13.9$$

$$\mu = P * F_{cu} * 10^{-4} = 13.9 * 25 * 10^{-4} = 0.0347$$

$$A_{s_{total}} = \mu * b * t = 0.0347 * 400 * 600 = 8328 \text{ mm}^2$$

20 # 25

- Check $A_{s_{min.}} = \frac{0.6}{100} * b * t = \frac{0.6}{100} * 400 * 600 = 1440 \text{ mm}^2$



Design using (Uniaxial Bending Interaction Diagram) (Symmetrical arrangement of reinforcement)


$$\therefore d = t - 50 \text{ mm} \quad \therefore a = t_x - 50 \text{ mm}$$

$$b = t_y - 50 \text{ mm}$$

Get $\frac{M_x}{a}$, $\frac{M_y}{b}$

① IF $\frac{M_x}{a} > \frac{M_y}{b}$

Neglect M_y and design the Sec. on N, M_x



Where: $M_{x'} = M_x + \beta \frac{a}{b} M_y$

β = Factor → Use Code Page (6-57)

$R_b = N_u / (F_{ou} b t)$	≤ 0.2	0.3	0.4	0.5	≥ 0.6
β	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60


then design the sec. on N, M_x'

* Use I.D. ECCS Page (4-20) → (4-51)

Then get $A_s = A_s'$, $A_{st} = A_s + A_s'$

نضع أربع أسياخ في الاركان
ثم يقسم باقى الحديد بالتساوی على الاربع جهات

نضع أربع أسياخ في الاركان
ثم يقسم باقى الحديد بالتساوی على الاربع جهات



$$\textcircled{2} \quad \text{IF} \quad \frac{M_y}{b} > \frac{M_x}{a}$$

Neglect M_x and design the Sec. on M_y

Where:

$$M_{y'} = M_y + \beta \frac{b}{a} M_x$$

then design the sec. on $N, M_{y'}$

* Use I.D. ECCS Page (4-20) → (4-51)


Then get $A_s = A_{s'}$, $A_{st} = A_s + A_{s'}$

نضع أربع أسياخ في الاركان

ثم يقسم باقى الحديد بالتساوی على الاربع جهات

نضع أربع أسياخ في الاركان

ثم يقسم باقى الحديد بالتساوی على الاربع جهات



3-(Unsymmetrical arrangement of reinforcement)

Use Code Page (6-59)