

# الإسمنت



جلال الحاج عبد



## المقدمة

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على أشرف الخلق محمد و على آل بيته الطيبين الطاهرين .

أين ما وجد الماء فحياة ، كذلك يمكن القول: أين ما وجد الإسمنت فإعمار . لعب الفولاذ دوراً هاماً في الثورة الصناعية ، كذلك لعب الإسمنت نفس الدور في الثورة العمرانية . لا يمكن حصر منافع الإسمنت ، و سردها أطالة لا جدوة منها ، فإن كان فوق رأسك سقف أو تحت قدميك بلاط فإن لم يكن من الإسمنت ، فهناك نسبة من الإسمنت في مواده . شهدت صناعة الإسمنت في العقدين الماضيين رونقاً و إزدهاراً و نمواً ملحوظاً في كل أنحاء العالم و بالأخص في منطقة الشرق الأوسط ، و ساعدت التقنيات الحديثة في تطور هذه الصناعة بمضاعفت إنتاجها و تقليل تلوثها .

هذا الكتاب هو عبارة عن موسوعة للإسمنت من تجربتي المتواضعة في هذه الصناعة . المعلومات حول صناعة الإسمنت في هذا الكتاب هي مقدمة للبحث الذي طرحته في الفصل الآخر من الكتاب حول النموذج الكوني المستلهم من طريقة تحضير الكلينكر في الأفران الدوارة . المعلومات كتبتها بطريقة يستفاد منها متخصصين و مهندسين و تقني صناعة الإسمنت و كذلك الراغبين في التعرف على هذه الصناعة .

نظراً لإبتعادي عن المصادر العربية أستعنت بقاموس إنجليزي عربي<sup>1</sup> لترجمة تجربتي الإسمنتية . لكن صناعة الإسمنت من الصناعات القديمة ذات مصطلحات عملية و نظرية واسعة و مهما تحاورنا بالمصطلحات النظرية تبقى الأصلاحات العملية سيدة الموقف في معامل الإسمنت .

1- المورد ، قاموس إنجليزي - عربي ، منير البعلبكي - دار العلم للملايين.



## الأجهزة و المعدات في مراحل صناعة الإسمنت



**الكسارة :** تنقل صخور الجير من المحجر بأبعاد مختلفة بشرط أن لا يزيد متوسط قطر الصخور عن المتر الواحد ، و توضع في قمع الكساره ، و عن طريق سكة التغذية تدخل هذه الصخور الكسارة و هي عبارة عن محور عليه عدة صفحات دائرية بينها مطرقات . تصطدم الصخور بهذه المطرقات و تنكسر و تخرج من

الكسارة . يعين الغربال الموجود تحت محور المطرقات أبعاد الصخور الخارجة من الكسارة . قطر الصخور الخارجة من الكسارة صفر الى 30 ملي متر

**وحدة العينات :** حين نقل الصخور من الكسارة الى مخزن التجانس تأخذ كمية من الصخور بطريقه أوتوماتيكيه و تسحق و ترسل أوتوماتيكياً الى المختبر عينات من هذا المسحوق كل ساعة ، لتعيين نسبة المواد الكيميائية الأساسية الموجودة في الصخور و أصلحها .



**إنتقال المواد :** تنقل المواد من الكسارة الى مخزن التجانس على سيور مطاطي .



**طريقة شيفرون في التكديس**

ذراع التكديس



المكشطه


**مخزن التجانس :** للحصول على نسبة متوازنة من المواد الكيميائية في المواد التي يحضر منها الإسمنت ، و كذلك لخرن المواد بكميات توفر المواد الأولية لمطحنة المواد لعدة أيام ، تخزين المواد الخارجة من الكسارة في مخزن طولي يسع لتلين من الصخور ، بحيث يكس ذراع التكديس الصخور على تل و ترفع المكشطة الصخور الى مطحنة المواد من التل الآخر . تتم عملية التكديس و الكشط بطريقة تعطي أعلى نسبة من الإختلاط و التجانس بين المواد ، حيث يكس ذراع التكديس المواد على شكل طبقات ، و ترفع المكشطة المواد كذلك على شكل طبقات .




طريقة التكديس الدائريه



**صوامع المواد الإضافية :** تضاف بعض المواد الكيميائية للمواد لضبط النسب الكيميائية . تخزن هذه المواد في صوامع الحديد و هذه المواد هي : اليوكسيت وخام الحديد والرمل .



المطحنة الأسطوانية  
(الكرات الفلزية)



المطحنة العمودية  
(الروليه)


**مطحنة المواد :** تسحق الصخور في مطحنة المواد ، و تتحول الى مسحوق . و مطحنة المواد عبارة عن أسطوانة كبيرة ذات غرفتين أو ثلاثة غرف فيها كرات فلزية متغيرة الأقطار ، يؤدي دوران هذه الأسطوانة الى سحق الصخور بهذه الكرات الفلزية داخل الأسطوانة . ثم ينقل المسحوق عن طريق رافع سطلي الى صوامع المواد الخام . كذلك هناك نسبة من المسحوق تأتي من المرشحات الكهربائية التي تسحب الهواء من داخل المطحنة . يوجد نوع آخر من المطحنات و هي المطحنات العمودية و هي عبارة عن سطح دائري دوار عليه رولتان أو ثلاثة رولات لسحق الصخور . في الطريقة الرطبة يضاف الماء الى المواد في المطحنة .



رافع سطلي




**صوامع المواد الخام و التلقيح :** يجمع و يخزن المسحوق في صومعة أو صومعتان للمواد الخام و ذلك للحصول على نسبة عالية من التجانس و كذلك تأمين تلقيح الفرن الدوار لعدة أيام . ينقل المسحوق من خلال أنابيب بضغط الهواء الى التسخين البدئي ، لتدخل الفرن الدوار .



**المسخن البدئي :** و هو أعلى مبنى في معمل الإسمنت و متكون من عدة طبقات في كل طبقة عدة سيكلونات . تدخل المواد من الأعلى و تدخل سيكلونات الطبقة الأولى و تهوي الى الأسفل بفضل الجاذبية . حركة المواد في هذه السيكلونات أو الزوابع بشكل حركة زوبعية للحصول على أعلى نسبة من التبادل الحراري بين المواد و الهواء الساخن الذي تسحبه مروحة الفرن الدوار الضخمة من داخل الفرن.




**الفرن الدوار :** أهم جزء في معمل الإسمنت ، و هو عبارة عن أسطوانة فلزية قطرها حدود أربعة أمتار و أحياناً يصل قطرها الى خمسة أمتار و طولها حدود سبعون متر أو أكثر أو أقل ، تستند على عدة محامل . هناك عجلة مسننة على هذه الأسطوانة ترتبط بعجلة أخرى تأخذ حركتها من علبة التروس و المحرك الكهربائي لتأمين الحركة الدورانية للفرن. داخل هذه الأسطوانة طابوق عازل للحرارة و في مؤخرتها موقد يعمل بالمازوت أو الغاز لتأمين الحرارة اللازمة لشي المواد في الفرن الدوار . إنحدار الفرن الدوار عن الأفق درجتان الى ثلاثة درجات ، يساعد هذا الإنحدار على حركة المواد داخل الفرن . ناتج الفرن الدوار مادة تعرف بالكلينكر و هي المادة الأساسية في صناعة الإسمنت و تخرج على شكل كرات صغيرة ، أو على شكل كتل متماسكة .



## الماسح الحراري للفرن الدوار من شركة POLYSIUS

### Kiln Shell Scanner



يعمل الماسح الحراري بالأشعة تحت الحمراء و يسجل درجة حرارة سطح الفرن الدوار و ينقل البيانات الى نظام التحكم عن طريق الألياف البصريه .




**مبرد الكلينكر :** ناتج الفرن الدوار مادة تعرف بالكلينكر ، يخرج الكلينكر من الفرن الدوار بدرجة حرارة عالية لا يمكن نقله و لا تكديسه لذلك يجب تبريده ، كذلك للحصول على كلينكر عالي الجودة و الخواص يجب تبريده بطريقة ملائمة ، و يجب عدم تعرضه لصدّات حرارية نتيجة التبريد . عند خروج الكلينكر من الفرن يسقط على سطح فلزي أفقي متكون من صفائح تتحرك حركة أفقيه ذهاب و إياب ، يخرج من تحت هذه الصفائح هواء طبيعي يدخل المبرد من عدة مراوح . تتم حركة صفحات المبرد من خلال مقابض هيدروليكية . الكساره المطرفيه في مؤخرة المبرد لتفتيت الكتل الكلينكريه .

يوجد نوع آخر من المبرد Planetary و هو عبارة عن عدة أنابيب متصلة بالفرن من الخارج ، يدخل الكلينكر الساخن من طرف و الهواء الطبيعي من الطرف الآخر فيبرد الكلينكر بطريقة ملائمة (لكن أقل تلائم من المبرد الذي سبق شرحه) .


Planetary cooler



Polysius, Clinker Cooler



**إنتقال الكلينكر :** ينقل الكلينكر الخارج من المبرد و المرشح الكهربائي لمبرد الكلينكر الى صومعة الكلينكر عن طريق سيور فلزي و في بعض المعامل بسيور مطاطي مقاوم للحرارة .




**صومعة الكلينكر :** يجمع و يخزن الكلينكر في صومعة فلزية كبيرة تسع لآلاف الأطنان من الكلينكر ، و ذلك لتجانسه و تأمين الكلينكر لمطحنة الإسمنت لعدة أيام بدون توقف .

**كسارة الجبس :** و هي كسارة مطرقيه أو فكيه جانبيه لتكسير الجبس الذي يضاف الى الكلينكر في مطحنة الإسمنت بنسبة حدود 4 % .



**مطحنة الإسمنت :** و هي مطحنة تشبه مطحنة المواد الخام ، و هي عبارة عن أسطوانة كبيرة ذات غرفتين أو ثلاثة غرف فيها كرات فلزية متغيرة الأقطار ، يؤدي دوران هذه الأسطوانة الى سحق الكلينكر و الجبس بهذه الكرات الفلزية داخل الأسطوانة . ينقل المسحوق الخارج من مطحنة الإسمنت و المرشح الإلكترونياتيكي لمطحنة الإسمنت برافع سطلي ثم بأنابيب بضغط الهواء و يجمع و يخزن في صوامع الإسمنت .




الصفحة الفاصلة بين  
غرفتي المطحنة .  
الكرات الفلزية






**صوامع الإسمنت :** يجمع و يخزن الإسمنت في صومعة أو صومعتان للإسمنت ، و ينقل الإسمنت من هذه الصوامع الى التعبئة بأكياس كذلك تحت هذه الصوامع يوجد موقف لشاحنات الإسمنت يشحن فيها الإسمنت الغير معبأ (السائب) .




لنقل المواد المسحوقة و الإسمنت يستعان بالسيور الحلزوني Screw Conveyor



**التعبئة :** عبارة عن مبنى فيه عدة سيورات مطاطية و أجهزة خاصة لتعبئة الإسمنت بأكياس و بطريقة ميكانيكية أوتوماتيكية .



للتخلص من إنبعاثات الغبار الناتج من تكسير و نقل المواد و طحنها يستعان بالمرشحات bag filter و المرسبات الإلكتروستاتيكية (ESP) Electro-Static Precipitator الهدف منها الحيلولة دون تلوث البيئة و الحفاظ على سلامة طاقم المعمل . و كذلك جمع نسبة عالية من المواد و إعادتها لخط التوليد .




بعض أهم الشركات العالمية المصنعة لمكائن و تجهيزات معامل الإسمنت





## مخطط معمل إسمنت



00-Limestone Quarry Crushing

محجر الحجر الجيري و وحدة التكسير

01-Limestone Stockpile

الأختلاط و المجانسه الأوليه

02-Additives Hopper

مقامع المواد الإضافيه

03-Additives Storage

تخزين المواد الإضافيه

04-Raw Mill Building

مبنى مطحنة المواد الخام

05-Blending and Storage Silo

صومعة الخزن و التجانس

06-Preheater

المسخن البدئي

07-Gas Conditioning Tower and ESP

برج التبريد و المرسب الإلكترونيستاتيكي

08-Kiln

الفرن الدوار

09-Cooler

مبرد الكلنكر

10- Deep Bucket Conveyor

سيور سطلي

11 , 12- Clinker and Gypsum Storage

مخزن الكلنكر و الجبس

13- Fuel System

منظومة الوقود

14- Cement Mill

مطحنة الإسمنت

15- Cement Storage Silo

صومعة الإسمنت

16- Packing and Dispatch


التعبئة و الشحن

17- Central Control Room


غرفة السيطرة و التحكم المركزي



# العمليات في صناعة الإسمنت




# Cement Process



- ▲ **PLC® SLC™, MicroLogix™ and ControlLogix™ Controllers**
- ◆ **RSView32™, RSTools™, RSComponents™ Software**
- **PanelView™ Terminals (PV900, PV550)**
- ◇ **Motor Protection (SMC™, SMP™, SMMT™)**
- ▲ **Motion Control**
- ◆ **Allen-Bradley Drives, Reliance Electric Drives and Rockwell Automation Drive Systems**
- **Sensors (Photoswitch®)**
- Ⓜ **Reliance Electric Motors**
- ▶ **Industrial Control (Push Buttons, Pilot Lights, Contactors, Starters, Terminal Blocks, Switches, Relays)**
- **Medium Voltage Control (Starters, SMC™ Controllers, Medium Voltage Drives)**
- **Networks (Ethernet®, ControlNet™, DeviceNet™, Remote I/O, Data Highway Plus™)**
- ⚡ **SCADA**
- ✕ **Power Transmission**
- ⊠ **DODGE Belts, Sheaves, Couplings, Gear Boxes, Mounted Bearings**
- ★ **BurnerMaster™ and CombustionMaster™ Systems**
- **CENTERLINE® Motor Control Centers**

## المكائن و الآلات و أجزائها الأساسية في صناعة الإسمنت







<b>الكساره</b>
belt convoyer 1800x14.5 m
outlet chute
mammut crusher
spray chutes
apron feeder type RKF 2600x14.0 m
belt conveyor type 400x10.05
apron feeder RKF 1200x12.0m
superimposed box
bag filter & platform
auxiliary device
contactor & desk
magnetic separator
<b>وحدة العينات</b>
Sampling station with pneumatic tube system
Sample meal divider
Drum magnet
Chutes
Airjet filter 10000 m3/h
Airjet filter 15000 m3/h
Servie platform
Dedusting ducts
<b>مخزن التجانس و الإختلاط</b>
stacker rails
reclimer rails
belt conveyor 1200x271.76 m
belt conveyor 1000x295.6m A-A
stacker 1000x21
reclimer (Lho 500/35)

إنتقال المواد الخام
Belt conveyor 1200x73.8
Belt weigher
Magnet separator
Riversible belt conveyor 1200*6m
Belt conveyor 1000*42.2
Bag filter 5000 m3/h
Bag filter 10000 m3/h
Dedusting duct & chutes
Riversible belt conveyor 1200*24.75
Belt conveyor 1200* 45.776m
Bag filter 24000 m3/h
Weigh belt
Weigh belt
Weigh belt
Belt conveyor
Belt conveyor
Belt conveyor
مطحنة المواد الخام
Roller mill
Bed plate for drive unit
Upper section of housing
Monting device for pair of rollers
High efficiency separator
Tramp-iron seperator+flap valve
Bucket elevator
Course feed valve D:1400
Troughed belt conveyor
Steel apron feeder
Raw mill bin
Bin weighing device
Magnetic separator
Metal detector (change over flap)

Single roller belt weigher
Mixture control
Hot gas generator
Chute & duct
Slide valve+shut off flap
Water injection+acc.
Bag Filter 3 Moudoles
Fan
Sampler
<b>مرسب المواد الخام الكهربائي</b>
Casing
Stairs - ladders - platforms
Transition
Gas distribution
Collecting electrode & suspension
Discharge electrode & suspension
Collecting plate rapping device
Discharge electrode rapping device
Chain conveyor
Airslide
Cooling tower
Screw conveyor
Screw conveyor
Screw conveyor
Screw conveyor
Screw conveyor
Insulation roof
Exhaust fan
Ducting
Isolating dampers
<b>صوامع المواد الخام و تلقيم الفرن الدوار</b>
Pneumatic transport by fluidslide
Vertical pneumatic transport
Pneumatic transport by fluidslide
Parallel distributing fluidslide
Dedusting equipment
Original IBAU mixing silo equipment
Pneumatic transport by fluidslide
Mechanical vertical transport



Pneumatic transport by fluid slide
Weigher feeding station
Feeding system with calibration device
Pneumatic transport by fluid slide
Sampling equipment
Pneumatic transport by fluid slide
Vertical pneumatic transport
Dedusting equipment
<b>المسخن البدئي</b>
Smoke chamber
Rising duct
Precalciner
Preheater cyclone 5 (C5)
Preheater cyclone 4 (C4)
Preheater cyclone 3 (C3)
Preheater cyclone 2 (C2)
Preheater cyclone 1 (C1)
Firing chimney
Automatic cleaning system
Tertiary air duct
Exhaust fan
Exhaust duct
Preheater doors
Dispensor (with concrete)
Walkways & Access
Shims for cyclons
<b>الفرن الدوار</b>
Roller Station
Tyres
Kiln Shell
Drive
Hydraulic Thrust Roller
Firing Hood
Down Stream Seal
Up Stream Seal
Nosering Fan Comp
Hopper & Supporting Hood
<b>وحدة الوقود</b>
Fuel & Heating

مبرد الكلينكر
Drag chain
Dust hoppers
cooler lower part
Running axle
Center beam
Moving frame
Driving axle
Fixed & movable supports
Hydraulic drive
Cooler upper part
Clinker chute hopper
Clinker breaker
Sealing air piping and pressure
Partition wall cooling
Centralized lubrication
Air piping for mulden plates
Cooling fan
Ventilation ducts
Piping,Elbow,Flanges
Drag chain casing
Hydraulic unit
Piping for hydraulic drive
Driving breaker
Driving drag chain
Platform
مرسب مبرد الكلينكر الكهربائي
Casing
Stairs - ladders - platforms
Transition
Gas distribution
Collecting electrode & suspension
Discharge electrode & suspension
Collecting plate rapping device
Discharge electrode rapping device
Screw conveyer
Insulation roof
Exhaust fan
Ducting & Damper

إنتقال الكلينكر
Silo super structure
Conveyor bridge
Conveyor bridge
Conveyor bridge
Clincker transport
Clincker transport
Clincker transport
Clincker transport
Rod gates
Motor operated discharge chutes
Manuallyoperated discharge chutes
Magnetic feeder
Telescopic chutes
Silo level indicator
Bag filter 3000 m3/h
Bag filter 12600 m3/h
Bag filter 12600 m3/h
Bag filter 12600 m3/h
Bag filter 12600 m3/h
كسارة الجبس
Apron Feeder
Gypsum Crusher
Belt Conveyor 0.5* 10.42 m
Bucket Elevator
Belt Conveyor 0.5* 18.4 m
Bag Filter & Fan & Damper
Dedusting Ducts
Chutes & Ducts
مطحنة الإسمنت
bin level measuring system
bin level measuring system
shut - off slide valve
shut - off slide valve
proportioning belt weigher
proportioning belt weigher
bag filter 2500 m3/h
radial fan LRMH(S) 315
chutes




<b>mobile platform and support</b>
<b>metal pipeline</b>
<b>compressed - air reservoir</b>
<b>fitting for compressed air tank</b>
<b>ladder crossing</b>
<b>multichamber tub mill 4.4 *14 (1)</b>
<b>multichamber tub mill 4.4 *14 (2)</b>
<b>gearing - main</b>
<b>auxiliary gearing</b>
<b>erection materials</b>
<b>main motor &amp; auxiliary motor &amp; frame</b>
<b>electrostatic precipitator</b>
<b>fan , centrifugal VRE 800/5021</b>
<b>airslide type BG 250*7 m</b>
<b>radial fan LRH 110</b>
<b>accessories for fan</b>
<b>flexible metal hose</b>
<b>bucket elevator type BG 630</b>
<b>gearing and 2 electromotor</b>
<b>chutes</b>
<b>metal pipeline</b>
<b>water tank and accessories</b>
<b>erection materials</b>
<b>pipng system for compressed air</b>
<b>pipng system for cooling water</b>
<b>screw conveyor</b>
<b>lifting device for line mill 2</b>
<b>compressed air tank</b>
<b>set of fittings for air tank</b>
<b>airslide GR.400</b>
<b>bucket elevator type BG 1400</b>
<b>gearing and 2 electromotor</b>
<b>airslide GR 400</b>
<b>radial fan LRH 110/1-W</b>
<b>set of accessories for radial fan</b>
<b>flexible metal hose</b>
<b>dynamic classifier separatore ****</b>
<b>pendulum flap gate</b>
<b>airslide Gr.400</b>

radial fan LRH 125/1-W
set of accessories for radial fan
flexible metal hose
flowmeter
radial fan VRD 1000
chutes
metal pipeline
landing , platforms,supporting
cooling water line
grinding media filling bocket
airslide BG 250
radial fan LRH 125 W
set of accessories for fan LRH 125
flexible metal hose
sampling device
water seperator
airlift 1250-4000
pneumatic conveying pipeline
separators for airlifts
disk piston blower GMb 16.13
frontal filter with metal filter
wedge - type plate slide valve
bagfilter 2500 m3/h
radial fan LRMH(S) 250
airslide size 250
radial fan LRH 125 W
accessories for fan
flexible metal hose
bag filter
radial fan LRMH - 315
compressed - air reservoir
set of attachments to the tank
chutes
metal pipeline
pipng system for compresd air
airslide supporting
airslide BG 250
radial fan LRH 125/1 W

set of accessories for radial fan
flexible metal hose
<b>صوامع الإسمنت</b>
Original IBAU cement silo
Pneumatic transport by fluidslide
Bulk loading equipment
Compressor plant
Dedusting equipment 7200 m <sup>3</sup> /min
<b>التعبئه</b>
Elevator 120 m <sup>3</sup> /h
Niagara Screen
Storage Bin
Gate Valve
Vertical Double Rotary Feeder
Roto - Packer
Empty Bag Table
Empty Bag Chute
Set of guard plate
Complete Spillage Collecting Equipment
Screw Conveyor For Packing Plant
Discharge belt
Bag Trap & Equipment
Intermediate funnel
Outlet Funnel
Paper Discharge Chute
Belt Conveyor 650 mm x 1.25m
Bag Transfer Chute
Belt Conveyor
Stationary Bag Deflecting Station
Bag Transfer Chute
Truck Loading Conveyor
Bag Filter
Exhaust Fan
Dedusting Duct
Compressor Plant
Compressed air dryer







مصدر هذه المحاسبات :



## الطاقة الإنتاجية المتوقعة من مشروع معمل إسمنت

أدنى سعة لإنتاج الكلينكر في خط توليد الإسمنت :

$$Q_d = 3000 \text{ tonnes/day}$$

سعة إنتاج الكلينكر في اليوم

$$K_1 = 1.6$$

معامل تحويل الكلينكر الى مادة خام

$$L = 30 \text{ years}$$

الفترة الزمنية المتوقعة للإنتاج

$$T_{rd} = 330 \text{ days}$$

عدد الايام التي يعمل فيها المعمل في السنة الواحدة

سعة إنتاج الكلينكر في هذه الفترة الزمنية :

$$D_q = L \cdot T_{rd} \cdot Q_d \cdot K_1 \Rightarrow D_q = 30 \times 330 \times 3000 \times 1.6 = 4.752 \times 10^7 \text{ Tonnes}$$

من هذا العدد يمكن تعيين سعة خامات الإسمنت

## سعة الكسارة

$$Q_{dk} = 4500 \text{ tonnes/day}$$

سعة الفرن الدوار لإنتاج الكلينكر

$$BD_{LS} = 1.2 \text{ tonnes/m}^3$$

كثافة الصخور في خامات الإسمنت

$$K_1 = 1.6$$

معامل تحويل الكلينكر الى مواد أوليه و خامات

$$C_L = 85\%$$

النسبه المئويه للصخور الكلسيه في خامات الإسمنت

$$T_{crw} = 6 \text{ days/week}$$

عدد أيام عمل الكسارة في الأسبوع الواحد

$$T_{hd} = 12 \text{ hours/day}$$

عدد ساعات عمل الكسارة في اليوم الواحد

الفترة الزمنية (دقيقه) التي تستغرقها المواد حتى تدخل الكسارة  $H_t = 15 \text{ minutes}$  (من على سكة التغذية)

سعة الكسارة  $Q_{cr}$ 

المواد الأوليه اللازمه للكسارة في الأسبوع الواحد

$$RM_w = Q_{dk} \cdot K_1 \cdot 7 \Rightarrow RM_w = 5.04 \times 10^4 \text{ tonnes/week}$$

الصخور الكلسيه اللازمه للكسارة في الأسبوع الواحد

$$LS_w = C_L \cdot \frac{RM_w}{100} \Rightarrow LS_w = 4.284 \cdot 10^4 \text{ tonnes/week}$$



سعة التكسير في الكسارة في الساعة الواحدة لهذه المقادير

$$Q_{cr} = \frac{LS_w}{T_{crw} \cdot T_{hd}} \Rightarrow Q_{cr} = 595 \text{ tonnes / hours}$$

حجم قمع الكساره

$$H_v = \frac{|Q_{cr}| \cdot H_t}{BD_{LS} \cdot 60} \Rightarrow H_v = 123.958 m^3$$

## تجانس و أختلاط المواد

تجمع المواد القادمة من الكسارة في مخزن بطريقه طوليه تعرف بطريقة شيفرون للرص، أو بطريقة دائريه و في كلا هذان النموذجان للرص تخزين المواد بشكل طبقات للحصول على نسبة عالية من التجانس و الإختلاط في ما بينها .

$$Q_{dk} = 4500 \text{ tonnes/day} \quad \text{سعة الفرن الدوار لتوليد الكلينكر}$$

$$BD_{LS} = 1.2 \text{ tonnes/m}^3 \quad \text{كثافة الصخور في خامات الإسمنت}$$

$$K_1 = 1.6 \quad \text{معامل تحويل الكلينكر الى مواد أوليه و خامات}$$

$$C_L = 85\% \quad \text{النسبه المئويه للصخور الكلسيه في خامات الإسمنت}$$

$$Q_{cr} = 565 \text{ tonnes/hours} \quad \text{سعة التكسير في الكسارة}$$

$$RM_d = 7 \text{ days} \quad \text{عدد أيام خزن المواد لمطحنة المواد الخام}$$

سعة كل تجمع للمواد المختلطة (كل تَلّ من المواد)  $Q_{sp}$

$$Q_{sp} = Q_{dk} \cdot K_1 \cdot RM_d \Rightarrow Q_{sp} = 5.04 \times 10^4 \text{ tonnes}$$


سعة ذراع التكديس  $Q_{stacker}$

$$Q_{cr} = \frac{LS_w}{T_{crw} \cdot T_{hd}} \Rightarrow Q_{cr} = 565 \text{ tonnes/hours}$$

$$Q_{stacker} = 1.5 \cdot Q_{cr} \Rightarrow Q_{stacker} = 847.5 \text{ tonnes/hours}$$

## الطحن و سحق المواد

تطحن المواد الخام في نوعين من الطواحين ، أسطوانيه ، و عموديه و هذه المحاسبات هي للطواحين الأسطوانيه ، و هي عباره عن أسطوانه يوضع فيها كمية من الكرات الفلزيه و عند دوران هذه الأسطوانة يتم طحن المواد و سحقها بهذه الكرات الفلزيه و الصفحات الفلزيه المصفوفة داخل الأسطوانة .



H الفاصله بين سطح الكرات الفلزيه الى السطح الداخلي للمطحنة

h الفاصله بين سطح الكرات الفلزيه الى مركز المطحنة

Di القطر الداخلي للمطحنة

r نصف القطر الداخلي

C.G مركز ثقل الكرات الفلزيه داخل المطحنة

a الفاصله من مركز المطحنة الى مركز ثقل الكرات الفلزيه

theta زاويه الشحن

إذا كان القطر الداخلي للمطحنة 4 أمتار في هذه الحالة :

$$Di = 4 \Rightarrow r = \frac{Di}{2} \Rightarrow r = 2$$

$$\theta = 2a \cdot \cos\left(\frac{H-r}{r}\right) \Rightarrow \theta = 6.283 \text{ radins}$$

نسبة إمتلاء المطحنة :

$$F = \frac{\left[\frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \theta - r \cdot (H-r) \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right] \cdot 100}{\pi \cdot r^2} \Rightarrow F = 100\%$$

نسبة إمتلاء المطحنة ذات غرفة واحدة 24% - 28%


نسبة إمتلاء المطحنة ذات دورة مغلقة 26% - 32%

نسبة إمتلاء المطحنة ذات دورة غير مغلقة 26% - 32%



## الفرن الدوار

إطار الفرن الدوار و إنحرافه عن الشكل الدائري ، الشكل البيضاوي لإطار الفرن الدوار



D القطر المثالي للإطار

X القطر في حالته القصوى

Y القطر في حالته الدنيا

مثلاً :

$$D = 4.4m$$

$$X = 4.405m$$

$$Y = 4.395m$$

نسبة إنحراف عن الشكل الدائري  $O_p$

$$O_p = \frac{X-Y}{D} \cdot 100 \Rightarrow O_p = 0.227\%$$


يجب أن يكون إنحراف الإطار عن الشكل الدائري صفر ، و النسبه القصوى 0.2%

الرابطة بين فواصل إطارات الفرن الدوار و القطر في نموذجان من فرن ذو إطاران و ثلاثة إطارات .


**FLSMIDTH**

## FLS Standard Rotary Kiln Dimensions

### FLS 2-base kiln




### FLS 3-base kiln



## السعة الإنتاجية للفرن الدوار

يعتبر الفرن الدوار من أهم أقسام معمل الإسمنت ، و تقاس السعة الإنتاجية للمعمل من سعة إنتاج الفرن من الكلينكر ، كذلك سعة سائر المكائن و الآلات في معمل الإسمنت تحسب بالنسبة الى سعة إنتاج الفرن .



D القطر الداخلي للفرن الدوار (قبل الطابوق العازل للحرارة) الوحدة المتر  
d القطر الداخلي للفرن الدوار (بعد رصف الطابوق العازل للحرارة) الوحدة المتر

مثال :

$$D = 4.8m$$

القطر الداخلي

$$w = 200mm$$

ضخامت الورق الفولاذي للفرن الدوار

$$L = 70m$$

الطول الإجمالي للفرن الدوار

$$N = 3.5rpm$$

سرعة الفرن الدوار

$$\alpha = 35 \text{ deg}$$

زاوية (إستراحة) المواد داخل الفرن

$$\beta = 3\%$$

إنحدار الفرن الدوار

نسبة طول الفرن الى قطره :

$$R_{LD} = \frac{L}{D} \Rightarrow R_{LD} = 14.583$$

الحرارة المعطاة للفرن الدوار حدود ستون مليون كيلو كالري في الساعة الواحدة

$$K = 60 \times 10^6 \frac{kcal}{hr}$$

كذلك :

$$d = D - 2 \frac{w}{1000} \Rightarrow d = 4.4m$$

$$K_{TL} = \frac{K}{\pi \cdot \frac{d^2}{4}} \Rightarrow K_{TL} = 3.946 \times 10^6 \frac{kcal}{m^2 \cdot hr}$$

حجم الفرن الدوار (الحجم الداخلي مع إحتساب ضخامت الطابوق العازل عن الحرارة)

$$V_i = \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot L \Rightarrow V_i = 1.064 \times 10^3 m^3$$

الطاقة الإنتاجية القصوى للكليكر من الفرن الدوار ، الوحدة طن من الكليكر في اليوم الواحد

$F_1$  معامل ناتج الفرن الدوار ، يتغير المعمل هذا مع نوع الفرن مثلاً :

الفرن مع تسخين بدئي عادي  $F_1 = 3$

الفرن مع التكليس 7.5 الى  $F_1 = 7$

الطاقة الإنتاجية النظرية للفرن من الكليكر في اليوم الواحد

$$Q_{TH} = F_1 \cdot D^{3.283} \cdot L^{0.33}$$

$$Q_{TH} = 4.903 \times 10^3 \text{ t/day}$$

الطاقة الإنتاجية للفرن من الكليكر بالنسبة لحجم الفرن

$$Q_{SP} = \frac{Q_{TH}}{V_i}$$


$$Q_{SP} = 4.607 \frac{\text{t}}{\text{day}} / m^3$$

طن في اليوم على الحجم الداخلي للفرن الدوار ، حجم الفرن الدوار يتغير نتيجة تشكيل طبقات من المواد اللاصقة بالطابوق العازل للحرارة داخل الفرن ، لذلك يجب تعيين الحجم الحقيقي للفرن الدوار و ضربه بهذا العدد لتعين ناتج الفرن الدوار من الكليكر في اليوم الواحد .



## القوة الجانبية الهيدروليكية على الفرن الدوار (قوة الدفع)

ينحدر الفرن الدوار 2 الى 4 في المائة من طول الفرن عن الأفق ، و يساعد هذا الإنحدار على حركة المواد داخل الفرن . يؤدي هذا الإنحدار الى ظهور قوة أفقيه على الفرن و للإجتنااب من أثرات هذه القوة توضع رولتان على جانبي أحد الإطارات . هذه القوة هي :



نفرض وزن الفرن الدوار  $W_k = 868 \text{ MT}^1$

إنحدار الفرن الدوار  $\theta = 2^\circ$

1- one Metric Tonne = 1 000 kilograms

لمحاسبة هذه القوة الجانبية نستعين بهذا القانون :

$$F_{TH} = W_k \cdot \cos\left(\frac{90-\theta}{180} \cdot \pi\right) \quad \text{MT}$$

في هذا القانون  $\theta$  حسب الراديان أي:

$$\theta = \frac{2^\circ}{180} \pi \Rightarrow \theta = 0.035 \text{radian}$$

إذن القوة الأفقيه تساوي :

$$F_{TH} = W_k \cdot \cos\left(\frac{90-\theta}{180} \cdot \pi\right) \Rightarrow F_{TH} = 30.293 \quad \text{MT}$$

## الطاقة الإنتاجية لمطحنة الإسمنت

الطاقة الإنتاجية لمطحنة إسمنت بهذه المعطيات :

$P_r = ?$  الطاقة الإنتاجية (طن في الساعة الواحدة)

$P_f = 3200$  المسحوق (Blain)

$Di = 4$  القطر الداخلي للمطحنة (متر)

$L = 14$  الطول الكلي للمطحنة (متر)

$N = 12$  سرعة المطحنة (دورة في الدقيقة الواحدة)

$F = 28$  نسبة إمتلاء المطحنة (%)

$G = 30$  السحق ، كيلو وات ساعة للطن لمسحوق 3000 بلين

$K_f = 9.55$  معامل

معامل تصحيح Blain :

$$B_f = e^{\left[ \frac{P_f - 3000}{1000} \right] \cdot 0.49}$$

$$B_f = e^{\left[ \frac{P_f - 3000}{1000} \right] \cdot 0.49} \Rightarrow B_f = 1.103$$

الطن لهذه الدرجة من ال Blain

$$G_f = G \cdot B_f$$

$$G_f = G \cdot B_f \Rightarrow G_f = 33.089 \text{ Kwh/t}$$

كيلو واط ساعة للطن الواحد

Grinding media

$$G_m = \frac{\pi \times Di^2 \times L \times F}{4 \times 100} \times 4.5$$

$$G_m = \frac{\pi \times Di^2 \times L \times F}{4 \times 100} \times 4.5 \Rightarrow G_m = 221.671_{ton}$$

طن

قدرة المطحنة

$$P = \frac{G_m \cdot K_f \cdot \sqrt{Di}}{1.36}$$

$$P = \frac{G_m \cdot K_f \cdot \sqrt{Di}}{1.36} \Rightarrow P = 3113_{kw}$$

كيلو واط

الطاقة الإنتاجية للمطحنة لهذه النسبة من السحق :

$$P_r = \frac{P}{G_f}$$


$$P_r = \frac{P}{G_f} \Rightarrow P_r = 94_{tph}$$

طن في الساعة

بعض الروابط<sup>1</sup>

## نسبة إمتلاء الفرن الدوار

70	75	80	85	90	95	100	105	110	$\alpha$
4.5	5.4	6.52	7.75	9.09	10.7	12.10	13.75	15.65	% نسبة الإمتلاء





### إنحدار الفرن الدوار عن الأفق

إنحدار أكثر الأفران بين 2 الى 4 في المائة . كلما كان دوران الفرن أقل كان إنحدار الفرن أكثر . و كلما كان الدوران أكثر الإنحدار يكون أقل . هذه بعض المقادير التجريبية لإنحدار الفرن و نسبة إمتلائه .

إنحدار الفرن	4.5	4	3.5	3	2.5
نسبة المواد في الفرن	9	10	11	12	13

من ناحية أخرى يرتبط شحن الفرن بالمواد بطول الفرن (L) و قطر الفرن (D) ، في الأفران التي تعمل بالطريقة الرطبة النسبة  $(\frac{L}{D})$  تساوي 40 أو أكثر . يجب أن لا تجتاز نسبة المواد في الفرن 13 % لأن ذلك يترك آثار سيئة على التبادل الحراري للمواد .

### الحركة الدورانية للفرن

السرعة الخطية المناسبة و الأقتصادي للفرن الدوار 40 الى 70 سانتيمتر في الثانية . مثلاً لفرن دوار قطره 5 متر و دورانه 1.5 دورة في الدقيقة الواحدة ، السرعة الخطية لهذا الفرن تساوي :

$$v_l = \pi Dn \Rightarrow v_l = 3.14 \times (5 \times 100) \times (1.5 \times 60)$$

$$v_l = 39 \frac{cm}{sec}$$

## سرعة المواد في الفرن الدوار

الزمن الذي تستغرقه المواد أثناء حركتها داخل الفرن الدوار هو :

$$t = \frac{1.77L\sqrt{\theta}}{PDn} F$$

في هذه الرابطة :

t زمن حركة المواد (دقيقه)

L طول الفرن (متر)

P إنحدار الفرن (درجه)

D قطر الفرن (متر)

n دوران الفرن (دورة في الدقيقة)

$\theta$  زاوية إنزلاق المواد داخل الفرن الدوار حسب الدرجة . هذا العامل لخامات الإسمنت

يساوي 40

F معامل الأحتكاك نتيجة و جود العوائق داخل الفرن ، هذا المعمل يساوي واحد للأفران

التي تفقد العوائق في داخلها .

الصيغه المبسطة للرابطة لهذه المقادير هي :

$$t = \frac{1.77L\sqrt{40}}{PDn} \times 1 = \frac{11.2L}{PDn}$$

مثال :

زمن حركة المواد داخل الفرن ، لفرن بهذه المعطيات :


- طول الفرن : 75 متر
- قطر الفرن : 5 متر
- إنحدار الفرن : 2 درجة (2.5%)
- دوران الفرن : 1.5 دورة في الدقيقة

$$t = \frac{11.2 \times 75}{2 \times 5 \times 1.5} = 56 \text{ دقيقة}$$

نتيجة التفاعلات الكيميائية و التأثيرات الترموكيميائية داخل الفرن الدوار سرعة المواد داخل الفرن غير ثابتة ، خصوصاً في منطقة الشبي .



## عازل الحرارة في الفرن الدوار

أقل درجة حرارة داخل الفرن الدوار ذو مسخن بدئي هي 900 درجة سانتيجراد ، و أعلى درجة حرارة هي أقل من درجة حرارة لهب الموقد ( $1700^{\circ}C-1800^{\circ}C$ ) في منطقة الشبي بين 1350 الى 1450 درجة سانتيجراد . بما أن الهيكل الخارجي للفرن الدوار من الفولاذ (الحديد) ، و تضعف الخصائص الميكانيكية للحديد في درجة حرارة تزيد عن 400 درجة سانتيجراد لذلك لابد من درع عازل و عائق للحرارة داخل الفرن من الطابوق العازل للحرارة ، كذلك يعمل هذا العازل الحراري عمل المحافظ للهيكل الداخلي للفرن من التفاعل الكيميائي بين الحديد و المواد الكيميائية في خامات الإسمنت .



درجة الحرارة و مسير الهواء الساخن في الفرن الدوار لنوعين من المسخن البدئي لشركة


FLS





المناطق المختلفة للفرن الدوار

- 1 Inlet zone
- 2 Safety zone
- 3 Upper transition zone
- 4 Sintering zone
- 5 Lower transition zone
- 6 Outlet zone



Typical rotary kiln lining

الموقد في الفرن الدوار

FLSMIDTH

Duoflex kiln burner

**Primary air inlet**

**Burner trolley**

**Burner pipe with refractory**

**Valve for radial air**

**Valve for axial air**

**DUOFLEX BURNER FOR ALTERNATIVE FUELS**

- waste oil
- wood chips or plastic chips
- pulverised coal
- fuel oil
- plastic chips or oil contaminated refuse



## معلومات و إحصائيات عن الكليتكـر و الإسـمنت

- معلومات عامه
- مشخصات الأفران الدواره
- كيمياء الأسمنت
- اللآلات و المكائن في معمل إسمنت و السعه الإنتاجيه لكل منها
- الإنتاج العالمي للإسمنت
- أنواع الإسمنت
- ملاحق عن الإسمنت في الوطن العربي و إيران





- درجة حرارة الفرن في منطقة الشبي  $1500^{\circ}C$
- درجة حرارة مؤخرة الفرن  $1000^{\circ}C$
- نسبة الأوكسجين في مؤخرة الفرن 2%
- في مبرد الكلينكر تتحول درجة حرارة الكلينكر من  $1200^{\circ}C$  الى  $100^{\circ}C$
- لتبريد الكلينكر في المبرد الى  $100^{\circ}C$  ، بحاجة الى حدود 2 الى 2.5 متر مكعب هواء لكل كيلو غرام كلينكر
- الحرارة اللازمه لكل كيلو كلينكر 750 كيلو كالري  $750 \frac{kcal}{kgClinker}$
- الحركه النسبيه بين إطار و هيكل الفرن من واحد الى ثلاثة سانتيمترات في كل دورة .
- في الأفران الكبيرة محور رولات الفرن يوازي محور الفرن
- القيمه الإجماليه لمشروع معمل إسمنت سعته الإنتاجيه مليون طن في السنه حدود 150 مليون يورو<sup>1</sup>
- لإنتاج طن واحد من الإسمنت نحتاج من 60 الى 130 كيلو غرام من وقود الزيت أو ما يعادله ، و هذا يرتبط بنوع الإسمنت . و بحاجة الى 105 كيلو واط ساعة من الكهرباء<sup>1</sup> .
- عدد الطاقم في معمل إسمنت حديث و ذو مكائن أوتوماتيكيه أقل من 150 نفر . وفرت صناعة الإسمنت في الإتحاديه الأوربيه 52800 فرصة عمل مباشره<sup>1</sup> .

مشخصات أنواع الأفران الدوارة<sup>1</sup>

نوع العملية	جافة			شبه جافة		شبه رطبة		رطبة	
نوع الفرن	1 – 2stage SP <sup>2</sup>	4 stage SP	4 – 6 stage PC <sup>3</sup>	Long	Lepol	Lepol <sup>1</sup> 3 Chambers	3- 4 stage SP PC	long	2 stage PC
الرطوبة %	0.5 – 1.0			10 – 12		16 – 21		28 – 43	
سعة الفرن <sup>a</sup>	300 – 2800	300 – 4000	2000 – 10000	300 – 1500	300 – 2000	300 – 3000	2000 – 5000	300 – 3600	2000 – 5000
الحرارة النوعية *	3.6- 4.5	3.1 – 3.5	3.0 – 3.2	3.5 – 3.9	3.2 – 3.6	3.6 – 4.5	3.4 – 3.6	5.0 – 7.5	4.5 – 5.0
حجم الهواء †	1.7 – 2.0	1.8 – 2.0	1.8 – 1.9	1.7 – 1.8	1.9 – 2.1	3.4 – 4.0	2.1 – 2.3	2.2 – 3.2	2.1 – 2.3
نسبة الأوكسجين % O <sub>2</sub>	4 – 5	8 – 9	8 – 9	4 – 5	6 – 10	12 – 14	8 – 10	4 – 5	5 – 6
حرارة الغاز في المرسب **	150	150	150	200	100	100	120 – 150	180-220	120 -150
حرارة نقطة الندى ***	45 - 65			50 - 60		55 - 65		70 - 80	

1- Lepol = Travelling grate preheater kiln

2- SP = Cyclone preheater kiln

3- PC = Cyclone preheater / precalciner kiln

a- إنتاج الفرن من الكلينكر طن في اليوم t/d

† - حجم الهواء اللازم  $\frac{Nm^3}{kgcli_{dry}}$

\* الحرارة اللازمة غيغا جول لكل طن كلينكر  $\frac{Gj}{ton}$

\*\* درجة حرارة الهواء في المرسب الإلكترونيستاتيكي حسب الدرجة سانتيجراد -

\*\*\* درجة حرارة نقطة الندى حسب الدرجة سانتيجراد -



## كيمياء الإسمنت

التركيب الكيميائي للكلينكر و ثلاث أنواع من الإسمنت التجاري

%	الكلينكر		الإسمنت		
	High Alkali <sup>†</sup>	Low Alkali <sup>†</sup>	M1	M2	M3
CaO	63.5	64.6	64.1	61.1	61.5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.7	5.0	4.9	4.4	4.3
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.4	4.0	3.0	3.2	3.1
SiO <sub>2</sub>	20.4	20.9	20.6	19.3	19.5
MgO	2.4	1.2	1.8	4.2	4.1
SO <sub>3</sub>	3.3	2.9	2.7	4.1	3.8
Na <sub>2</sub> O	0.2	0.1	-	0.13	0.12
K <sub>2</sub> O	1.1	0.4	-	1.51	1.48
Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub>	0.91	0.37	0.42	1.09	1.07
Fineness*	**	**	365	401	583
C <sub>3</sub> S	62	64	67	68	69
C <sub>2</sub> S	12	11	8	4	4
C <sub>3</sub> A	11	7	8	6	6
C <sub>4</sub> AF	7	12	9	10	9

† التحليل للإسمنت البورتلاندي مع درجة النعومه  $400 \frac{m^2}{kg}$

\* النعومه و وحدتها  $\frac{m^2}{kg}$  \*\* المقدار يرتبط بدرجة سحق الكلينكر

## الآلات والمعدات في شركة إسمنت تبوك و سعة إنتاج كل منها<sup>1</sup>

الجدول أدناه يمثل مختصر عن أهم المعدات بالمصنع:

الشركة المصنعة	المواصفات الفنية	نوعها	المعدة
KRUPP Germany	سعة 1000 طن/ساعة	Impact (Single Rotor Impactor)	كسارة حجر جيري
KAWASAI Japan	سعة 400 طن/ساعة، حجم مخرجاتها شست 95% أقل من 65مم، خام الحديد 95% أقل من 35مم	Impact (Single Rotor Impactor)	كسارة الشست وخام الحديد
KRUPP Germany	سعة 40 طن/ساعة، حجم مخرجاتها 95% أقل من 20مم	Impact (Single Rotor Impactor)	كسارة الجبس
BEDESCHI Italy	طريقة شيفرون للرص، بسعة 1200 طن/ساعة للتخزين، 400 طن/ساعة للسحب وسعة إجمالية 22500×2 طن	Triangular Chevron Longitudinal	الخلط الأولي للمواد الخام
UBE Japan	320 طن/ساعة	UBE-LOESCHE MILL LM 38.41	مطحنة المواد الخام
BMH Germany	سعة 2 × 10.000 طن أبعاده 18 م × ارتفاع 47م	Continues Blending System BMH	صوامع تجانس خلطة المواد الخام
UBE Japan	سعة 3500 طن/يوم كلنكر، ذو خمس مراحل مع وحدة تفتيت حراري	UNSP high efficiency and low pressure loss	وحدة الكلنسنة
UBE Japan	أبعاده 4.55 عرض × 68م ارتفاع. 3 إسطوانات دوارة بسرعة 0.3 - 3.5 دورة بالدقيقة، درجة ميل 100/4 سعة 4000 طن/يوميا	UBE Dry Kiln	فرن دوار
BMH Germany	سعة 3500 طن يوميا، مساحته 74.84م <sup>2</sup>	Combi Cooler Grate	مبرد كلنكر
KAWASAKI Japan	2 × (3300 ك/واط - عرض 4.2م × 13 متر ارتفاع) السعة 2 × 110 طن/ساعة	KAWASAKI Center Drive Ball Mill with high efficiency classifier (O-SEP A NK2-2500)	مطحنة الأسمنت
BMH Germany	سعة 4 × 2400 كيس/ساعة (4 جهاز تحميل آلي وواحد يدوي)	Electronic rotary packer 8-spout	آلة تعبئة و شحن
	سعة 2 × 150 طن/ساعة، 2 ميزان	Air Slide	تحميل الأسمنت السائب
YOKOGAWA Japan	Digital Control System (DSC)		نظام التحكم بالمصنع


1- المصدر : موقع شركة إسمنت تبوك <http://www.tcc-sa.com/01html/assetsar.htm>

الإنتاج العالمي للإسمنت و الكليكر لسنة 2004 و 2005  
مليون طن

سعة إنتاج الكليكر		إنتاج الإسمنت		السنة	الدولة
2005	2004	2005	2004		
106	105	99.1	99		الولايات المتحدة <sup>1</sup>
45	45	39	38		البرازيل
850	850	1000	934		الصين
35	35	27	28		مصر
22	22	20	21		فرنسا
31	31	32	32		المانيا
150	150	130	125		الهند
42	42	37	36		اندونيسيا
35	33	32	38		ايران
46	46	38	38		ايطاليا
74	76	66	67		اليابان
62	62	50	53		جمهورية كوريا
40	40	36	35		المكسيك
65	65	45	43		روسيا
24	24	24	23		العربية السعودية
40	40	48	46		اسبانيا
50	50	40	35		تايلند
35	35	38	38		تركيا
22	20	27	25		فيتنام
346	330	392	381		الدول الأخرى
2120	2100	2220	2130		مجموع الإنتاج العالمي

## الإنتاج العالمي للإسمنت لعام 1995



## World cement production 1995



### Deliveries of cement types in EU and EFTA

### أنواع الأسمنت المستحضر في الإتحاديه الأوربيه


و ( النرويج - إسبلنده - سويسرا - ليختنشتاين )



### Cement is produced by three processes

### نسبة إنتاج الإسمنت بالطريقه

الجافة و الرطبة و الشبه جافة و الشبه رطبة



ملاحق عن إنتاج الإسمنت و الكلينكر في الوطن العربي و  
إيران



## Cement and Clinker Production in Arab Countries

<b>Planned and under-construction Expansions in the Arab Countries until 2010</b>						
<b>Unit: 1000t</b>						
Total Arab Countries	Expected expansion - cement	Expected expansion - Clinker	Current Capacities		Forecast total after expansion	
			Cement	Clinker	Cement	Clinker
		119.886	109.646	146.813	109.205	266.699

<b>Planned and under-construction Expansions in GCC Countries</b>								
<b>Unit: 1000t</b>								
Area	Current Capacities		Planned and Under-Construction Expansions				Forecast total after expansion	
	Cement	Clinker	Cement	% of Total Expansions in Arab Countries	Clinker	% of Total Expansions in Arab Countries	Cement	Clinker
The whole Region			69.166	56.13	59.581	52.96	Cement	Clinker
Bahrain	346							
Oman	2.048	1.950	3.270	4.94	3.150	5.54	5.318	1.950
Qatar	1.500	915	2.760	4.17	2.700	4.75	4.260	3.615
Saudi Arabia	25.513	22.733	24.619	36.02	23.611	39.63	50.429	46.344
UAE	11.100	6.300	38.220	32.42	30.120	27.90	49.320	36.420

<b>Planned and under-construction Expansions in Mashreq Countries</b>								
<b>Unit: 1000t</b>								
Area	Current Capacities		Planned and Under-Construction Expansions				Forecast total after expansion	
	Cement	Clinker	Cement	% of Total Expansions in Arab Countries	Clinker	% of Total Expansions in Arab Countries	Cement	Clinker
The whole Region			41.275	34.43%	40.860	37.27%	Cement	Clinker
Egypt	38.200	36.400	18.900	45.79	18.800	45.55	57.100	55.200
Iraq	14.029	13.472	4.800	11.63	4.800	11.75	18.829	18.272
Jordan	4.685	4.037						
Sudan	510	480	3.365	8.15	3.300	8.08	3.875	3.780
Syria	50.31	4.592	8.960	21.71	8.760	21.44	13.991	13.352
Yemen	1.275	1.215	5.250	12.72	5.200	12.73	6.525	6.415

<b>Planned and under-construction Expansions in Maghreb Countries</b>								
<b>Unit: 1000t</b>								
Area	Current Capacities		Planned and Under-Construction Expansions				Forecast total after expansion	
	Cement	Clinker	Cement	% of Total Expansions in Arab Countries	Clinker	% of Total Expansions in Arab Countries	Cement	Clinker
The whole Region			9.445	7.88%	9.205	8.40%	Cement	Clinker
Algeria	13.500	12.209	1.575	16.00	1.500	16.12	15.075	13.709
Libya	6.130	5.806	4.200	42.66	4.200	45.14	10.330	10.006
Morocco	11.100	9.796	3.200	32.50	2.800	30.09	14.300	12.596
Tunisia	7.450	6.340	470	4.77	705	7.58	7.920	7.045

## IRAQ: STRUCTURE OF THE CEMENT INDUSTRY IN 2004

(Metric tons unless otherwise specified)

Major operating companies, major equity owners, and plants	Process type and location of main facilities	2004 operating capacity	Annual design capacity
<b>Iraqi Cement Co. (Government, 100%)</b>			
Al Tamim Cement Plant	2 dry process lines at Kirkuk	150,000	2,000,000
Kubaisa Cement Plant	2 dry process lines at Kubaisa	150,000	2,000,000
Al Qaim Cement Plant	1 dry process line at Al Qaim	90,000	1,000,000
Fallujah White Cement Plant	3 dry process lines at Fallujah	50,000	300,000
Fallujah Cement Plant	2 wet process lines at Fallujah	--	200,000
<b>Northern Cement Co. (Government, 100%)</b>			
Sinjar Cement Plant	2 dry process lines at Mosul	290,000	1,200,000
Badoosh III Cement Plant	1 dry process line at Mosul	250,000	1,000,000
Badoosh II Cement Plant	2 wet process lines at Mosul	130,000	700,000
Hammam Al Alil II Cement Plant	1 wet process line at Mosul	15,000	450,000
Hammam Al Alil I Cement Plant	2 wet process lines at Mosul	--	200,000
Badoosh I Cement Plant	do.	--	190,000
<b>Southern Cement Co. (Government, 100%)</b>			
Karbala Cement Plant	2 dry process lines at Karbala	90,000	2,000,000
Muthena Cement Plant	2 dry process lines, 37 kilometers from Muthena	220,000	2,000,000
Al Najaf Al Ashref Cement Plant	4 wet process lines at Kufa	420,000	1,800,000
Um Qasr	1 dry process line at Um Qasr	60,000	500,000
Al Jinoob Cement Plant	1 wet process line at Samawa	25,000	450,000
Samawa Cement Plant	do.	--	400,000
Kufa I Cement Plant	1 wet process line at Kufa	145,000	200,000
Al Sadaa Cement Plant	2 wet process lines near Sadat Al Hindia	72,000	150,000
Tasluja Cement Plant (Kurdistan Regional Government)	2 dry process lines near Suleimaniyah	300,000	2,300,000
United Cement Co. (Kurdistan Regional Government)	2 wet process lines at Sarchinar	100,000	250,000
<b>Total</b>		<b>2,557,000</b>	<b>19,290,000</b>

-- Negligible or no production.

Sources: The European Cement Association, company reports, press articles, and U.S. Department of Commerce.

## IRAN CEMEN and CLINKER PRODUCTION (2005-2006)

Name	Clinker		Cement	
	Production	Efficiency	Production	Efficiency
Abyek (FKCC)	2217643	98.56	2538039	108.04
Abadeh	191710	108.38	207683	110.02
Ardebil	763391	110.64	856589	119.37
Behbahan	608334	67.59	691860	73.93
Benvid white	143511	84.77	130703	79.79
Bohrouk	130317	12.07	9195	0.82
Bojnourd	660697	110.12	716141	114.77
Bushehr	1053764	117.08	1177582	125.81
Darab	909479	101.05	1041633	111.29
Doroud	857847	71.67	909173	73.03
Ekbatan	154609	93.70	180411	105.13
Estahban	260044	83.55	310122	94.66
Fars	639225	81.17	751426	91.75
Fars Nov	73177	8.13	40970	4.38
Qayen	671775	101.78	739501	107.74
Gharb	567264	94.54	630139	100.98
Hegmatan	454741	58.30	649331	80.05
Hormozgan	1826239	101.46	1804960	96.42
Ilam	553185	83.82	592439	86.31
Isfahan	993935	99.79	1028792	99.33
Karoon	904012	100.45	961841	102.76
Kavir Kashan	101064	18.87	91881	16.50
Kerman	1190456	107.83	1290015	112.35
Khash	541180	90.20	763750	122.40
Khazar	539800	89.97	587118	94.09
Khuzestan	856918	95.21	933524	99.74
Kohkilouyeh	158975	68.82	170084	70.80
Kordestan	810323	103.89	832485	102.62
Loshan	97290	49.14	98750	47.96
Neka	564340	94.06	601012	96.32
Qeshm	--	--	122438	42.51
Neyriz white	138522	87.95	140784	85.95
Saveh white	312050	99.06	279753	85.39
Sepahan	1933917	97.67	2526575	122.70
Shahrud	780330	96.34	834500	99.06
Shargh	1375580	98.77	1495725	103.26
Shomal	781661	144.22	763937	97.94
Shomal white	44202	51.52	41665	46.69
Soufian	1382858	96.84	1412056	95.08
Tehran	1960097	84.31	2013931	83.29
THR 7th U	576577	96.10	605207	96.99
Uromiyeh	874778	100.55	903596	99.96
Urmia white	154458	98.07	166346	101.55
<b>Total</b>	<b>29805265</b>	<b>94.12</b>	<b>32643661</b>	<b>98.26</b>

Source of Data : Dept. of Mine Industry ; Ministry of Industry & Mine





## النموذج الكوني

أقلت أول مشاهدة لي للمواد المذابة داخل الفرن الدوار و خروج الكلينكر على شكل كرات صغيرة مختلفة الأقطار ، فكرة كيفية تشكيل الأجرام السماوية و علة إختلاف أقطار الأجرام السماوية في الفضاء .

تبحث نظرية الانفجار العظيم فكرة تشكيل الكون من إنفجار عظيم للمواد الأولية المشكلة للكون ، و يرتكز هذا البحث على اللحظات الأولى للإنفجار العظيم في جزء جداً ضئيل من الثانية و حرارة جداً عالية . لا تلقي هذه النظرية الضوء على الزمن الذي يتلي الإنفجار و لا تعطي علة تناثر الكرات في الفضاء ولا علة إختلاف أقطار الأجرام السماوية حتى ساقنتي مشاهدتي للمواد المذابة في الفرن الدوار، الى فرض حركة المواد في زوبعات التسخين البدئي و الفرن الدوار بنموذج كوني ، يقوم هذا النموذج بتشبيه الإنفجار العظيم و تشكيل الأجرام السماوية بفرن دوار و تشكيل الكلينكر فيه .

هناك عوامل عديدة تؤثر على قطر و شكل الكلينكر الخارج من الفرن هذه العوامل هي قطر الفرن و طوله ، الحركة الدورانية للفرن ، إنحدار الفرن الدوار عن الأفق (يرتبط بجاذبية الأرض) ، لزوجة المواد في منطقة الشبي ، زمن حركة المواد داخل الفرن و بالأخص في منطقة الشبي ، كتلة المواد أو نسبة أمتلاء الفرن بالمواد ، درجة حرارة الفرن

هذه الحرارة متغيرة في أمتداد الفرن لكن متوسط الحرارة في منطقة الشبي لها الأثر الأساسي على شكل الكلينكر ، معامل التوصيلية الحرارية للمواد . هذه بنظري أهم العوامل الفيزيائية و الميكانيكية التي تؤثر على قطر الكلينكر الخارج من الفرن . يعتمد النموذج الذي أفترضته على العوامل و المتغيرات و الكميات هذه ، و هناك عوامل أخرى يمكن إحتسابها كمقاومة الريح داخل الفرن ، و الموانع الأخرى و عوامل كيميائية تدخل في تركيبة المواد ، و نوع الطابوق العازل و غيرها .

ثبات العوامل التي أفترضتها يعطي شكل كروي للكلينكر ، لكن بعض التغيرات و الصدمات الحرارية تجعل تماسك الكلينكر على شكل كتل و هذا يستطلب تفتيته في الكسارة المطرقية المعبئة في إنتهاء مبرد الكلينكر . درجة حرارة مركز الكلينكر الخارج من الفرن و من المبرد أكثر من سطحه و هذا كذلك يوحى الى علة إنصهار المواد داخل الأجرام السماوية و الإختلاف الشديد بين درجة حرارة مركز الأجرام السماوية و سطحها كما هو على كوكب الأرض ، و كإنما هذه الأجرام قد خرجت من الفرن و الآن هي في فترة التبريد . الحالة المثالية للعوامل و الكميات و المتغيرات هي المعيار للنموذج الكوني الذي أفترضته .

من الصعب الإستعانة بمعادلة حفاظ الكتلة في الفرن الدوار و ذلك لأن الكتلة التي تدخل الفرن لا تساوي الكتلة الخارجة منه و ذلك لوجود الرطوبة في المواد و كذلك وجود ماء التبلور في كريستال المواد الذي تفقده المواد نتيجة الحرارة العالية و يصعب تعين مقداره .

توحي كروية الأجرام السماوية على إنها مرّت في مرحلة من مراحل تشكيلها بمرحلة الإنصهار و الذوبان و وجود حركة دورانية أعطى الشكل الكروي لهذا المذآب . لو إن



الفضاء خالي من العوائق و جميع المعامل الفيزيائية و الميكانيكية و الخصائص الكيميائية و تغيرات درجة الحرارة ثابتة في كلّ الفضاء لكان شكل الأجرام السماوية كرة كاملة و جميعها متساوية الأقطار ، بينما الأجرام في الفضاء ليست كذلك .

في كلّ منطقة من المسخن البدئي و الفرن الدوار و مبرد الكلينكر تحدث إنفعالات كيميائية و فيزيائية مختلفة على المواد ، حتى تأخذ المواد الشكل الكروي النهائي . في الوقت الذي كانت فيه هذه المواد في المسخن البدئي بشكل غبار من الأتربة في حركة زوابعية ، تدخل الفرن و في كل منطقة من مناطق الفرن تحدث إنفعالات خاصة حتى تصل منطقة الشي فيصبح هذا الغبار كتلة مذابة و نتيجة الحركة الدورانية للفرن يصعد هذا المذاب الى إرتفاع خاص ثم يهوي الى الأسفل تكرر هذه الحالة و تقدم المواد في الفرن الى الأمام نتيجة إنحدار الفرن يؤدي الى إبتعاد المواد عن منطقة الشي و هبوط درجة الحرارة فتتصلب المواد مشكلة كرات تعرف بالكلينكر ، هذا النموذج يوحي بتشابه بين هذه الكرات الكلينكرية الصغيرة و الأجرام السماوية .

إستعنت في هذا النموذج بنظرية باكينجهام في التحليل البُعدي و نظرية الأنمذجة ، و للمزيد من المعلومات حول هذه النظرية الرجوع الى الكتاب الذي ترجمته و أعدته حول هذا الموضوع و هو : **التحليل البُعدي و نظرية الأنمذجة** .

العوامل المؤثرة على شكل و قطر الكلينكر الخارج من الفرن الدوار هي :

الوحدات المؤثرة	الكمية	العلامة
$L$	قطر الكلينكر الخارج من الفرن الدوار ؟	$d$
$L$	طول الفرن الدوار	$l$
$L$	قطر الفرن الدوار (القطر الداخلي)	$D$
$M$	كتلة المواد في الفرن الدوار	$m$
$T$	الزمن الذي أستغرق في حركة المواد داخل الفرن	$\tau$
$T^{-1}$	عدد دوران الفرن في وحدة الزمن	$\omega$
$\Theta$	درجة حرارة الفرن (متوسط درجة حرارة الشبي)	$\theta$
$MLT^{-3}\Theta^{-1}$	معامل الموصلية الحرارية للمواد	$k$
$ML^{-1}T^{-1}$	معامل اللزوجة الديناميكية	$\mu$
الدرجة ، لا وحدة لها	إنحدار الفرن عن الأفق	$\alpha$

الوحدات الأساسية لهذه الكميات هي :

الطول  $L$  متر ، الكتلة  $M$  كيلوغرام ، الزمن  $T$  ثانيه ، الحرارة  $\Theta$  سانتيجراد

نكتب هذه الكميات و وحداتها بصيغة جدول كما هو في شكل الصفحة القادمة :

	$l$	$d$	$D$	$m$	$\tau$	$\omega$	$\mu$	$k$	$\theta$	$\alpha$
<b>M</b>	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
<b>L</b>	1	1	1	0	0	0	-1	1	0	0
<b>T</b>	0	0	0	0	1	-1	-1	-3	0	0
<b><math>\Theta</math></b>	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0

$\alpha$  هذه الكمية لا بعد لها لذلك يمكن فرضها عدد لأبعدي

عدد المتغيرات المؤثرة في هذه المسئلة  $n=9$

عدد الوحدات المؤثرة  $r=4$

عدد الكميات المتكررة في كل عدد لأبعدي هو  $m=r=4$  ، و هذا كذلك يساوي رتبة أكبر مصفوفة محددتها مخالفة للصفر كما هو في هذا الشكل :

	$l$	$d$	$D$	$m$	$\tau$	$\omega$	$\mu$	$k$	$\theta$
<b>M</b>	0	0	0	1	0	0	1	1	0
<b>L</b>	1	1	1	0	0	0	-1	1	0
<b>T</b>	0	0	0	0	1	-1	-1	-3	0
<b><math>\Theta</math></b>	0	0	0	0	0	0	0	-1	1

عدد المجموعات اللا بُعدية (الأعداد اللا بُعدية) هي :  $n-r=9-4=5$

الأعداد اللابعدية في هذه المسئلة هي :

$$\pi_1 = dD^{a_1}k^{a_2}\mu^{a_3}\omega^{a_4}$$

$$\pi_2 = lD^{a_5}k^{a_6}\mu^{a_7}\omega^{a_8}$$

$$\pi_3 = mD^{a_9}k^{a_{10}}\mu^{a_{11}}\omega^{a_{12}}$$

$$\pi_4 = \tau D^{a_{13}}k^{a_{14}}\mu^{a_{15}}\omega^{a_{16}}$$

$$\pi_5 = \theta D^{a_{17}}k^{a_{18}}\mu^{a_{19}}\omega^{a_{20}}$$

لتعيّن المعامل  $a_1$  و  $a_2$  و  $a_3$  و  $a_4$  بحيث يصبح  $\pi_1$  لا بُد له ، نعمل بهذه الصورة :

$$\begin{array}{l} \mathbf{L} : \\ \mathbf{M} : \\ \mathbf{T} : \\ \mathbf{\theta} : \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 1+1 \times a_1 + 1 \times a_2 - 1 \times a_3 + 0 \times a_4 = 0 \\ 0+0 \times a_1 + 1 \times a_2 + 1 \times a_3 + 0 \times a_4 = 0 \\ 0+0 \times a_1 - 3 \times a_2 - 1 \times a_3 - 1 \times a_4 = 0 \\ 0+0 \times a_1 - 1 \times a_2 + 0 \times a_3 + 0 \times a_4 = 0 \end{array} \right.$$

من حل هذه المجموعة معادلات نحصل على :

$$\left\{ \begin{array}{l} a_1 = -1 \\ a_2 = 0 \\ a_3 = 0 \\ a_4 = 0 \end{array} \right.$$

العدد اللا بُعدي  $\pi_1$  يصبح :  $\pi_1 = \frac{d}{D}$  نعمل بهذه الصورة لتعيّن سائر المعامل ، إذن :

$$\pi_1 = \frac{d}{D}$$

$$\pi_2 = \frac{l}{D}$$

$$\pi_3 = \frac{m\omega}{\mu D}$$

$$\pi_4 = \tau\omega$$

$$\pi_5 = \frac{\theta k \omega^2}{D^2 \mu}$$

$$\pi_6 = \alpha$$

نضيف العدد اللا بُعدي هذا الى هذه الأعداد

الدالة التي تربط هذه الأعداد اللا بُعديّة هي :

$$\pi_1 = f(\pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6)$$

$$\frac{d}{D} = f\left(\frac{l}{D}, \frac{m\omega}{\mu D}, \tau\omega, \frac{\theta k \omega^2}{D^2 \mu}, \alpha\right)$$

إذن قطر الكلينكر الواحدة الخارجة من الفرن الدوار تستنتج من هذه الرابطة :

$$d = D \times f\left(\frac{l}{D}, \frac{m\omega}{\mu D}, \tau\omega, \frac{\theta k \omega^2}{D^2 \mu}, \alpha\right)$$

تبين هذه الرابطة وجه التشابه بين الكرات السماوية و الكرات الكليينكريه من ناحية العوامل و المعامل التي تؤثر على قطر كل منهما . يمكن فرض فكرة تشكيل الكرات السماوية بفرن دوار . بحيث يشمل هذا التشابه كل من التشابه الهندسي ، و السينماتيكي و الديناميكي ، فالتشابه الهندسي بين الكرات الكليينكريه و السماوية هو وجود تناظر نقطة الى نقطة بين الكرة الكليينكريه و السماوية . كذلك من الناحية السينماتيكية لا يمكن الحكم على حركة الأجرام السماوية بالحركة الدورانية لها حول الشمس أو حركتها في أفلاك مختلفه ، لكن ما هو نحن في صدده حول التشابه السينماتيكي هو ، حركة الأجرام السماوية قبل أستقرارها في أفلاكها و مداراتها ، و هذه الحركة يمكن فرضها كحركة المواد و الكليينكر داخل الفرن الدوار و مبرد الكليينكر . أما من الناحية الديناميكية نتيجة وجود نسبة بين الكتلة الموجودة في الكرة الكليينكريه و الكرة السماوية ، يمكن فرض تناظر بالقوي بين الكرات هذه .

يبحث هذا النموذج مفهوم التشابه في اللحظات التي عقببت الانفجار العظيم ، أي حين كانت المواد المشكلة للأجرام السماوية عبارة عن غبار منصهر و تصلب شيئاً فشيئاً .

من الصعب إجراء تجربة على الكون كله ، لكن أعطى نموذج الفرن الدوار أمكانية هذه التجربة من خلال التشابه بين هذين النموذجين و الوصول الى متغيرات تربط هذين النموذجين ببعضهما و كيفية تأثر كل من هذه المتغيرات على المواد داخل الفرن الدوار و المواد المشكلة للأجرام السماوية .



$$f\left(\frac{l}{D}, \frac{m\omega}{\mu D}, \tau\omega, \frac{\theta k\omega^2}{D^2 \mu}, \alpha\right) : \text{المتغيرات في الدالة :}$$

$\frac{l}{D}$  تعتبر هذه النسبة اللا بُعدية من النسب المهمة في محاسبات الفرن الدوار ، و كونياً تبين هذه الرابطة وجود مسافة قطعها المواد ، و عدم خلو الفضاء من الأبعاد الهندسية .

$\frac{m\omega}{\mu D}$  وجود الكتلة في هذا العدد اللا بُعدي يقابله لزوجة المواد ، و هذا التقابل يبين فعل و إنفعال المواد فيما بينها و هو دليل على إختلاف الطبقات الصخرية في طبقات الأجرام السماوية ، عدم وجود الزوجة فيما بين المواد يتنافى مع مفهوم تماسك المادة سواء في الكليسكر أو في مواد الأجرام السماوية .

$\tau\omega$  يبين هذا العدد اللا بُعدي مفهوم الزمن في كلا النموذجين

$\frac{\theta k\omega^2}{D^2 \mu}$  وجود الموصلية الحرارية في هذا العدد اللا بُعدي و الذي يقابله درجة الحرارة دليل على ثرموديناميكية الفضاء ، فكما أن الفضاء داخل الفرن الدوار علاوة على أنه فضاء ديناميكي و هندسي فهو كذلك فضاء ثرموديناميكي ، و كذلك الفضاء أثناء الانفجار العظيم و بعده و الى الآن هو ثرموديناميكي .

$\alpha$  إنحدار الفرن الدوار عن الأفق هو بمعنى تأثير الجاذبية الأرضية على المواد داخل الفرن . يسوقنا تأثير الجاذبية هذا الى وجود حقل جاذبية سواء في المكان أو الزمكان أثر على المواد و شكلها في النموذج الكوني .

تعتبر الدالة :  $d = D \times f\left(\frac{l}{D}, \frac{m\omega}{\mu D}, \tau\omega, \frac{\theta k\omega^2}{D^2 \mu}, \alpha\right)$  بمثابة قانون يمكن من خلاله

تعيين قطر كل كرة من الكلينكر خارجة من الفرن الدوار ، و للوصول الى هذه الدالة يجب إجراء عدة تجارب و قياسات على أنواع الأفران و المواد و الشروط الفيزائية للوصول الى هذه الدالة ، ربما تكون دالة خطية أو غير خطية ، و هذا ما ستقرره التجارب المتعددة. عند الوصول الى هذه الدالة ، بعدها يجب تعيين الكميات التي أثرت في تشكيل الأجرام السماوية و وجه التشابه و التناظر بين الكميات الكونية و الكميات داخل الفرن و النسب التي تربط كل منها بالأخرى .

إذا فرضنا العدد اللا بُعدي للنموذج الأصلي (هنا الكون)  $\pi_{prototype}$  و العدد اللا بُعدي للنموذج المصغر (هنا الفرن الدوار)  $\pi_{model}$  للحصول على تشابه كامل بين هذين النموذجين يجب :

$$\pi_{prototype} = \pi_{model}$$

نستعين بمثال الصفحة 50 لتحقيق التشابه بين هذين النموذجين<sup>1</sup> :

- طول الفرن : 75 متر
- قطر الفرن : 5 متر
- إنحدار الفرن : 2 درجة (2.5%)
- دوران الفرن : 1.5 دورة في الدقيقة

$$t = \frac{11.2 \times 75}{2 \times 5 \times 1.5} = 56 \quad \text{دقيقة} \quad \text{زمن حركة المواد داخل الفرن}$$

1- هذا المثال فرضي و لا يخضع للتجربة ، و المقادير و المعطيات فرضية لكن لا تبتعد كثيرا عن القيم الواقعية ، و الهدف منه فقط لشرح الروابط .

قطر الفرن 5 متر لو فرضا ضخامت الطابوق العازل و الطبقة الكليينكرية المتشكلة على الطابوق 0.8 متر يصبح قطر الفرن 4.2 متر

$$\frac{L}{D})_{model} = \frac{L}{D})_{prototype}$$

$$\frac{L}{D})_{model} = \frac{75}{4.2} = 17.85$$

$$\frac{L}{D})_{prototype} = 17.85$$

يمثل هذا العدد نسبة المسير الذي سارت فيه المواد الى قطر ذلك المسير و هذا لا يعني أن نضع قطر الكون الفعلي لأننا لا نعلم المسير الذي سارت فيه المواد التي شكلت الأجرام السماوية بعد الانفجار العظيم ، و كذلك الكون في تمدد و إنبساط .

الزمن الكوني و زمن مسير حركة المواد في الفرن

$$\tau\omega)_{model} = \tau\omega)_{prototype}$$

$$\tau\omega)_{model} = 56 \times 1.5 = 86$$

نسبة دوران الكون الى زمن حركة كمية من المواد المشكلة لكتلة الأجرام السماوية لهذا النموذج هو :

$$\tau\omega)_{prototype} = 86$$

بما أن إنحدار الفرن 2.5% من جدول الصفحة 48 نحصل على نسبة إمتلاء الفرن 13% و بما أن قطر الفرن 5 متر لو فرضنا ضخامت الطابوق العازل و الطبقة الكليينكرية المتشكلة على الطابوق 0.8 متر يصبح قطر الفرن 4.2 متر إذن الحجم النظري للفرن :

$$V_{theory} = \pi L \left( \frac{D}{2} \right)^2 = \pi \times 75 \times \left( \frac{4.2}{2} \right)^2 = 1039 m^3$$

$$V = 13\% \times 1039 = 135 m^3$$

الكثافة المتوسطة للكليينكر و المواد داخل الفرن حدود<sup>1</sup>

$$\rho = 1500 \frac{kg}{m^3}$$

$$M = \rho V = 1500 \times 135 = 202500 kg$$

كتلة المواد داخل الفرن حدود 200 طن

لزوجة المواد داخل الفرن لهذه التركيبات (CaO, FeO, SiO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) لدرجة حرارة 1500 الى 1700 درجة سانتيجراد حدود<sup>2</sup> :

$$\mu = 0.004 Pa.Sec = 0.004 \frac{kg}{m.s}$$

إذن :

$$\frac{m\omega}{\mu D})_{model} = \frac{(2 \times 10^5) \times (1.5 \times 60)}{0.004 \times 4.2} = 1071 \times 10^6 \approx 10^9$$

$$\frac{m\omega}{\mu D})_{prototype} = 10^9$$

1- [http://www.simetric.co.uk/si\\_materials.htm](http://www.simetric.co.uk/si_materials.htm)

2- <http://www.springerlink.com/content/u97150755p027632>

بما أن المواد داخل الفرن من حيث التركيب أقرب للتراب و الموصلية الحرارية للتراب<sup>1</sup>

حدود  $k = 1.5 \frac{W}{m.K}$  إذا فرضنا درجة حرارة الفرن 1400 درجة سانتيجراد إذن :

$$1400^{\circ} C = 1673.15 \text{ Kelvin}$$

$$\left(\frac{\theta k \omega^2}{D^2 \mu}\right)_{model} = \left(\frac{\theta k \omega^2}{D^2 \mu}\right)_{prototype}$$

$$\left(\frac{\theta k \omega^2}{D^2 \mu}\right)_{model} = \frac{1673.15 \times 1.5 \times (1.5)^2}{(4.2)^2 \times 0.004} = 80029.5$$

$$\left(\frac{\theta k \omega^2}{D^2 \mu}\right)_{prototype} = 80029.5$$

إنحدار الفرن 2 درجة أي :

$$\alpha)_{model} = \alpha)_{prototype}$$

$$\alpha)_{model} = 2^{\circ}$$

$$\alpha)_{prototype} = 2^{\circ}$$

العدد اللا بُعدي الأخير هو نسبة قطر الكلينكر الخارج من الفرن الى قطر الفرن ، قطر الكلينكر الخارج من الفرن متغير و هو من ذرة من الغبار الى كتلة قطرها أحياناً أكبر من 5 سانتيمتر و نفرض قطر الكلينكر الخارج من الفرن بين 0.5 ملي متر الى 50 ملي متر  
إذن :

$$\left(\frac{d}{D}\right)_{model} = \left(\frac{d}{D}\right)_{prototype}$$

$$0.5 < d < 50 \Rightarrow \frac{0.5}{4200} < \left(\frac{d}{D}\right)_{model} < \frac{50}{4200}$$

$$0.000119 < \left(\frac{d}{D}\right)_{model} < 0.0119$$

$$0.000119 < \left(\frac{d}{D}\right)_{prototype} < 0.0119$$

يبين هذا العدد علة إختلاف أقطار الأجرام السماوية في الفضاء .

إذا توفرت لدينا بعض المعطيات الأوليه للكون يمكن تعيين بعض الكميات المجهولة الأخرى من خلال هذه الأعداد اللا بُعدية . و كما قلت هذا النموذج فرضي و لا يعطي نتائج واقعية ، و الهدف منه فقط لتوجيه نظرية الانفجار العظيم و تشبيهها بحركة المواد داخل الفرن الدوار . ينطبق هذا النموذج على الكون في الفترة الزمنية التي أعقبت الانفجار العظيم حيث لم يأخذ الكون إنبساطه الذي وصل إليه اليوم ، و حتى كمية المادة الموجودة اليوم لا تتماشى مع هذا النموذج فالمادة الموجودة اليوم على شكل أجرام سماوية اجتازت منطقة الشبي ، و كذلك هناك أجرام هي في حالة زوبعة من الغبار و هناك أجرام هي الآن في حالة إنصهار . لا يمكن إخضاع الكون كله للتجربة و هذا النموذج هو خطوة نموذجية في المجال التجريبي للكون .

## مسرد لبعض أهم اصطلاحات صناعة الإسمنت

## إنجليزي - عربي

إنجليزي	عربي
Acid	حامض
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ألومنيا
Bag filter	مرشح كيسى
Ball	كرة
Ball mill	مطحنة
Basic	قاعدي
Bearing	محمل
Belt	مطاط
Belt conveyor	سيور مطاطي
Blain	مرتبطة بالنعومة
Blower	نافخه
Boiler	مرجل
Bucket convyer	سيور سطلي
Bucket Elevator	رافع سطلي
Calciner	يحرق - تكليس
Cao	أوكسيد الكالسيوم
Cement mill	مطحنة الإسمنت
Cement silo	صومعة الإسمنت
Chain convyer	سيور زنجيري
Chamber	حجرة
Charge	شحنة أو حشوة



Chimney stack	مدخنه
Clay	طفل
clinker	الكليكر
Clinker crusher	كسارة الكليكر
clinker silo	صومعة الكليكر
clinker transport	إنتقال الكليكر
Clogging	تخثر أو إنسداد
Comperssor	ضاغطة
Conveyer	سيور
Cooler	مبرد الكيلنكر
Crusher	الكساره
Crusher Rolls	رولات التفسير – كساره روليه
Cyclone	سيكلون – زوبعه أو فرازات دواميه
Dedusting	جمع الغبار
Degree of fill	درجة الأمتلاء
Deposit	مستودع
Drive system (gear well)	عجلة المحركة
Duct	أنبوب أو مجرى
Electrostatic precipitator	مرسب كهرباء ساكنة
Fan	مروحه
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	أوكسيد الحديد
Feeder	ملقم
Fineness	نعومه
Flame	لهب
Fuel system	منظومة الوقود

Gaw crusher	كساره فكيه
Gearbox	تروس
Great Cooler	مبرد الكالينكر المُشَبِّك
Gypsum	جبس أو جصّ
Hammer Crusher	كساره مطرقه
Hood	غطاء مؤخره الفرن
Hopper	قمع
Kiln base	قاعدة الفرن
Kiln roller	رولة الفرن
Kiln tyre	إطار أو محامل الفرن
Lime	كلس أو جير
Lubrication	تزييت أو تدهين
Main Burner	موقد
Mgo	ماغنيسيا
Molden great	مبرد الكالينكر
Ovality	بيضوي
Packing	تعبئة
Pre heater	مسخن بدئي
Preblending	مستودع تجانس أو أختلاط المواد
Primery heating	تسخين بدئي
Process	عمليه
Production line	خط التوليد
Quarry	مقلع الحجارة
Raw material transport	إنتقال المواد الخام
Raw mill	مطحنة المواد الخام

Reclaimer	مكشطه
Roller	رولر - أسطوانه أو بكرة
Roller bearing	محمل أسطواني
Roller mill	مطحنة عموديه
Rotary kiln	فرن دوار
Rotary kiln brick	طابوق (مقاومه للحرارة) الفرن الدوار
Sampling	عينة أو أخذ العينات
Screw Conveyor	سيور حلزوني
Segment system	منظومة القطع الدائرية في مقدمة و مؤخرة الفرن
Separator	الفارزة
Silica	سيليكاس
Sio2	سيليكاس
slag	خبث أو خبث البراكين
Slope	إنحدار
So3	ثالث أو أكسيد الكبريت
soil	تراب
Stacker	ذراع تكديس
Stockpile	مخزون إحتياطي
Sulphur	كبريت
Thrust	دفع
Troubled	إنحباس أو إنحسار - إختناق
Wear	تآكل ميكانيكي نتيجة الأحتكاك



موقع جلال الحاج عبد

[www.jalalalhajabed.com](http://www.jalalalhajabed.com)

البريد الإلكتروني :

[jalal.alhajabed@hotmail.com](mailto:jalal.alhajabed@hotmail.com)

[jalal.alhajabed@yahoo.com](mailto:jalal.alhajabed@yahoo.com)